2323002 METZGER Zestaw naprawczy do przewodów METZGER 2323002

Zestaw naprawczy do przewodów METZGER 2323002

Producent: METZGER

Kod produktu: 2323002

Jednostka: szt.

Cena: 174 zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

Sprawdź aktualną cenę online »

Kup część

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy do przewodów METZGER 2323002 (2323002), firmy **METZGER**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z tyłu po prawej**
- Przekrój poprzeczny przewodu do [mm²]: **0,50**
- Przekrój poprzeczny przewodu od [mm²]: **0,50**

Opinie o produkcie

Sprawdź opinie o części innych klientów

Montowane w autach

Citroën	JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Autobus , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia , JUMPER Skrzynia

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

2323002 METZGER Zestaw naprawczy do przewodów METZGER 2323002

Montowane w autach	
Fiat	DUCATO Autobus (250_) , DUCATO Autobus (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Autobus (250_) , DUCATO Autobus (250_) , DUCATO Autobus (250_) , DUCATO Autobus (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_) , DUCATO Skrzynia (250_)
Peugeot	BOXER Autobus , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Autobus , BOXER Autobus , BOXER Autobus , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia , BOXER Skrzynia

Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
FEBI	107051
FIAT	1370206080
HBELPARTS	51277155
MEATDORIA	25007
PSA	1607428280
SENCOM	503052
VEMO	V24830010

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone