

39762 A.B.S. Czujnik zużycia klocków hamulcowych A.B.S. 39762



Czujnik zużycia klocków hamulcowych A.B.S. 39762

Producent: A.B.S.

Kod produktu: 39762

Jednostka: szt.

Cena: **35** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Czujnik zużycia klocków hamulcowych A.B.S. 39762 (39762), firmy **A.B.S.**

Informacje

- Długość [mm]: **1184**
- Ciężar [kg]: **0,06**
- Ilość wskaźników zużycia okładzin [na oś]: **1**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Land
Rover

DISCOVERY III (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY III (L319) , DISCOVERY III (L319) ,
DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319) , DISCOVERY IV (L319)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

39762 A.B.S. Czujnik zużycia klocków hamulcowych A.B.S. 39762

| Numery OEN | |
|------------|--|
| APEC | WIR5211 |
| ATE | 24.8190-0946.2 |
| BLUEPRINT | ADJ137204 |
| BORG BECK | BWL3042 |
| BOSCH | 1 987 473 032 |
| BREMBO | A 00 267 |
| BREMSI | WI0762 |
| CARRAB BP | 8277-1 |
| CIFAM | SU.253 |
| DENCKERMAN | B170055 , B170093 |
| FEBI | 223295 , 31820 |
| FERODO | FWI350 |
| GIRLING | 6325001 |
| HELLA | 8DK 355 251-341 |
| ICER | 610550 E C |
| JURATEK | JCW250 |
| LANDROVER | 5H2210K845AA , 7H2210K845KK , SEM 500070 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

39762 A.B.S. Czujnik zużycia klocków hamulcowych A.B.S. 39762

| Numery OEN | |
|------------|-----------------------------|
| LPR | KS0172 |
| MAG | 359003101630 , 363700400267 |
| MAXGEAR | 23-0101 , 23-0125 |
| METELLI | SU.253 |
| METZGER | WK 17-230 |
| MEYLE | 53-14 000 0004 |
| MGA | TU206 |
| MIN | MWI0261 |
| MOTAQUIP | LVWS53 |
| NAPA | NWL5211 |
| NATIONAL | FK6062WL |
| NK | 280178 |
| OJD | WS 0277 |
| OPTIMAL | WKT-59013K |
| PEX | WK711 , WK711SET |
| QUINTON HA | BWI1075 , BWI1077 |
| RAICAM | KS0070 |
| SWAG | 22 93 1820 |

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

39762 A.B.S. Czujnik zużycia klocków hamulcowych A.B.S. 39762

| Numery OEN | |
|------------|--------------------------------|
| TEXTAR | 98039500 , 98039510 , 98039800 |
| TRW | GIC250 |
| VEMA | 117530 |
| VEMO | V48-72-0005 |
| VILLAR | V 00 267 |
| WAGNER | WWI350 |

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone