



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 73010 A.B.S. Zestaw naprawczy pompy sprzęgła A.B.S. 73010



### Zestaw naprawczy pompy sprzęgła A.B.S. 73010

Producent: A.B.S.

Kod produktu: 73010

Jednostka: szt.

Cena: **53** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Zestaw naprawczy pompy sprzęgła A.B.S. 73010 (73010), firmy **A.B.S.**

#### Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z przodu**
- Ciężar [kg]: **0,06**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Toyota

LAND CRUISER 80 (J8\_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 73010 A.B.S. Zestaw naprawczy pompy sprzęgła A.B.S. 73010

Numery OEN	
AUTOFREN S	D3424
ERT	300073
HAVAM	RK20559
ISUZU	5-87831-081-0
QUINTON HA	JRK 9031
SEIKEN	220-82581
TRW	SH9040

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone