

D025530K AUTOFREN SEINSA Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530K



Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530K

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D025530K

Jednostka: szt.

Cena: **65** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Tłoczek zacisku hamulca **AUTOFREN SEINSA D025530K** (D025530K), firmy **AUTOFREN SEINSA**

Informacje

- Średnica [mm]: **34**
- Wysokość [mm]: **47**
- System hamulcowy: **MANDO**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Suzuki

SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SX4 S-CROSS (JY) , VITARA (LY) , VITARA (LY) , VITARA (LY) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SX4 S-CROSS (JY) , SX4 S-CROSS (JY) , SX4 S-CROSS (JY) , VITARA (LY) , VITARA (LY) , VITARA (LY)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

D025530K AUTOFREN SEINSA Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530K

Montowane w autach

Hyundai	ELANTRA V sedan (MD, UD) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , i20 II coupe (GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i10 II (BA, IA) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , i10 II (BA, IA) , i10 II (BA, IA) , i10 II (BA, IA) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , IONIQ (AE) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , SOLARIS sedan (HCR)
Kia	STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III sedan (UB)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BUDWEG	233433
ERT	151171K
FRENKIT	K344707
HYUNDAI	58210C8300 , 58310C8A30
KIA	582130U000

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone