



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## B18228 BORSEHUNG Łańcuch napędu pompy oleju BORSEHUNG B18228



### Łańcuch napędu pompy oleju BORSEHUNG B18228

Producent: BORSEHUNG

Kod produktu: B18228

Jednostka: szt.

Cena: **153** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Łańcuch napędu pompy oleju BORSEHUNG B18228 (B18228), firmy **BORSEHUNG**

#### Informacje

- Ciężar [kg]: **0,15**
- Wykonanie łańcucha: **Simplex**
- Ilość ogniw łańcucha: **54**
- Wykonanie łańcucha: **łańcuch zamknięty**
- Ilość montowana w aucie: **1**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Seat

CORDOBA (6L2) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , TOLEDO III (5P2) , IBIZA IV (6J5, 6P1) , IBIZA III (6L1) , ALTEA (5P1) , LEON (1P1) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , IBIZA IV SC (6J1, 6P5) , TOLEDO IV (KG3)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**B18228 BORSEHUNG** Łańcuch napędu pompy oleju BORSEHUNG B18228

## Montowane w autach

<b>Skoda</b>	FABIA II Combi (545) , OCTAVIA II (1Z3) , ROOMSTER (5J7) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , FABIA II (542) , SUPERB II (3T4) , YETI (5L) , SUPERB II Kombi (3T5) , RAPID (NH3, NK3, NK6)
<b>Vw</b>	EOS (1F7, 1F8) , EOS (1F7, 1F8) , EOS (1F7, 1F8) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 (3C2) , POLO (9N_, 9A_) , POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , TOURAN (1T1, 1T2) , TOURAN (1T1, 1T2) , PASSAT B6 (3C2) , JETTA III (1K2) , JETTA III (1K2) , PASSAT B6 Variant (3C5) , POLO V (6R1, 6C1) , GOLF V Variant (1K5) , POLO V sedan (602, 604, 612, 614) , EOS (1F7, 1F8) , EOS (1F7, 1F8) , POLO (9N_, 9A_) , POLO (9N_, 9A_) , POLO IV sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , TOURAN (1T1, 1T2) , POLO (9N_, 9A_) , PASSAT B6 Variant (3C5) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , POLO V (6R1, 6C1)
<b>Audi</b>	A3 (8P1) , A3 Sportback (8PA) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1)

[Sprawdź szczegóły](#)

## Numery OEN

<b>AUDI</b>	03C115230C
<b>FEBI</b>	107837 , 40394
<b>MAG</b>	341500000580
<b>SEAT</b>	03C115230C
<b>SKODA</b>	03C115230C
<b>VAG</b>	03C 115 230 , 03C 115 230 C
<b>VW</b>	03C115230C

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone