



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## AP9080 CONTINENTAL CTAM Sprzętło jednokierunkowe alternatora CONTINENTAL CTAM AP9080



### Sprzętło jednokierunkowe alternatora CONTINENTAL CTAM AP9080

Producent: CONTINENTAL CTAM

Kod produktu: AP9080

Jednostka: szt.

Cena: **129** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

**Sprzętło jednokierunkowe alternatora CONTINENTAL CTAM AP9080** (AP9080), firmy **CONTINENTAL CTAM**

#### Informacje

- Ciężar [kg]: **0,499**
- Szerokość opakowania [cm]: **9**
- Długość opakowania [cm]: **11**
- Wysokość opakowania [cm]: **6**
- ~~Atrybuty specjalne / do montażu~~ uzupełniająca 2: **Wymagane**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Citroën

C-CROSSER (VU\_, VV\_) , C-CROSSER ENTERPRISE (VU\_, VV\_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## AP9080 CONTINENTAL CTAM Sprzęgło jednokierunkowe alternatora CONTINENTAL CTAM AP9080

### Montowane w autach

<b>Mazda</b>	3 (BL) , 3 sedan (BK) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 sedan (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Hatchback (GG) , 6 Station Wagon (GY) , 6 Station Wagon (GY) , 3 sedan (BL) , 6 Station Wagon (GY) , 3 (BK) , 6 Hatchback (GG) , 6 Station Wagon (GY)
<b>Mitsubishi</b>	OUTLANDER II (CW_W) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , OUTLANDER II (CW_W) , OUTLANDER II (CW_W) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , ASX (GA_W_) , ASX (GA_W_) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , OUTLANDER II (CW_W) , ASX (GA_W_) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
<b>Nissan</b>	MICRA IV (K13KK) , NOTE (E12) , MICRA IV (K13K)
<b>Peugeot</b>	4007 (VU_ , VV_)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

<b>INA</b>	535 0246 10
<b>RUV</b>	59999
<b>SUBAR</b>	23750AA070

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone