

## S180084520A CONTINENTAL/VDO Zestaw naprawczy układu kontroli ciśnienia w kole (czujnika koła) CONTINENTAL/VDO S180084520A



Zestaw naprawczy układu kontroli ciśnienia w kole (czujnika koła) CONTINENTAL/VDO S180084520A

Producent: CONTINENTAL/VDO

Kod produktu: S180084520A

Jednostka: szt.

Cena: **24** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Zestaw naprawczy układu kontroli ciśnienia w kole (czujnika koła) CONTINENTAL/VDO S180084520A (S180084520A), firmy **CONTINENTAL/VDO**

### Informacje

- Materiał trzonka zaworu: **Aluminium**
- Dla numeru artykułu: **S180052028Z**
- Dla numeru artykułu: **S180052076Z**
- Dla numeru artykułu: **S180084730Z**
- Postępować zgodnie z instrukcją montażu:
- Kolor: **Srebrny**
- Dla numeru artykułu: **S180052050Z**
- Dla numeru artykułu: **S180052080Z**
- Dla numeru artykułu: **S180084770Z**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



