



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 351.783 ELRING Uszczelka głowicy silnika ELRING 351.783



### Uszczelka głowicy silnika ELRING 351.783

Producent: ELRING

Kod produktu: 351.783

Jednostka: szt.

Cena: **167** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Uszczelka głowicy silnika ELRING 351.783 (351.783), firmy **ELRING**

#### Informacje

- Grubość [mm]: **1,15**
- Ilość otworów: **2**
- Rodzaj uszczelnienia: **Uszczelka z warstwą metalową**
- Grubość zabudowy [mm]: **1,15**
- Średnica [mm]: **83**
- Liczba warstw: **4**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 351.783 ELRING Uszczelka głowicy silnika ELRING 351.783

<b>Volvo</b>	S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), V70 III (135), V70 III (135), XC60 II (246), XC40 (536), XC40 (536), XC40 (536), XC40 (536), XC70 II (136), XC60 I SUV (156), V40 liftback (525, 526), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), S90 II (234), V40 liftback (525, 526), V40 liftback (525, 526), S90 II (234), S90 II (234), S90 II (234), XC60 II (246), XC60 II (246), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 II (225, 227), V60 I (155, 157), V60 I Cross Country (157), V60 I Cross Country (157), V60 I Cross Country (157), V60 II Cross Country (227), V60 II Cross Country (227), V90 II Cross Country (236), V60 II (225, 227), S60 II (134), S60 II (134), V40 liftback (525, 526), XC90 II (256), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), V70 III (135), S80 II (124), S90 II (234), S90 II (234), XC40 (536), XC40 (536), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), XC60 II (246), XC60 II (246), XC60 II (246), S60 II Cross Country (134), S60 II Cross Country (134), S60 II Cross Country (134), V60 II Cross Country (227), V40 Cross Country (526), V40 Cross Country (526), V40 Cross Country (526), V40 Cross Country (526), V60 II (225, 227), V60 II (225, 227), V60 II (225, 227)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEM	
<b>BGA</b>	CH9700B
<b>GLASER</b>	H84891-10
<b>REINZ</b>	61-10189-10
<b>VOLVO</b>	31 430 992
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone