

123016 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123016



Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123016

Producent: FRENKIT

Kod produktu: 123016

Jednostka: szt.

Cena: **34** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123016 (123016), firmy **FRENKIT**

Informacje

- Średnica [mm]: **23,8**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Isuzu	TROOPER II (UB) , TROOPER I (UBS) , TROOPER II samochód terenowy otwarty (UB)
Opel	FRONTERA A (U92) , FRONTERA A (U92) , FRONTERA A Sport (U92) , FRONTERA A Sport (U92) , FRONTERA A Sport (U92) , FRONTERA A (U92) , FRONTERA A (U92) , FRONTERA A (U92)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

123016 FRENKIT Zestaw naprawczy pompy hamulcowej FRENKIT 123016

Numery OEN	
AUTOFREN S	D1445
ERT	200354
ISUZU	8-94327253-0 , 8-94327253-1 , 8-94454562-0 , 8-97071803-0
OPEL	1605821 , 559020 , 97071803
PBR	K8588
SEIKEN	SK82071
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone