


H046/5 STD GLYCO Panewki wału korbowego GLYCO H046/5 STD



Panewki wału korbowego GLYCO H046/5 STD

Producent: GLYCO

Kod produktu: H046/5 STD

Jednostka: szt.

Cena: **225** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Panewki wału korbowego GLYCO H046/5 STD (H046/5 STD), firmy **GLYCO**

Informacje

- Położenie / kąt: **1,2,4,5**
- Numer komponentu: **02-3755**
- Wymiar standardowy [STD]:
- Położenie / kąt: **3**
- Numer komponentu: **02-3756H**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Renault

LAGUNA I (B56_, 556_) , LAGUNA I (B56_, 556_) , LAGUNA I Grandtour (K56_) , SAFRANE II (B54_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

H046/5 STD GLYCO Panewki wału korbowego GLYCO H046/5 STD

Montowane w autach

Sprawdź szczegóły

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45
e-mail: **handlowy@iparts.pl**

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711