



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown

22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

JA5079 PAYEN Uszczelka kolektora dolotowego PAYEN JA5079



Uszczelka kolektora dolotowego PAYEN JA5079

Producent: PAYEN

Kod produktu: JA5079

Jednostka: szt.

Cena: **42** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Uszczelka kolektora dolotowego PAYEN JA5079 (JA5079), firmy **PAYEN**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Kolektor dolotowy**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mg	MG ZT- T , MG ZT- T , MG ZS , MG ZS Hatchback , MG ZT , MG ZT , MG ZT , MG ZT- T
Rover	800 coupe , 800 liftback (XS) , 45 I sedan (RT) , 75 I Tourer (RJ) , 75 (RJ) , 45 I liftback (RT) , 75 (RJ) , 75 (RJ) , 75 I Tourer (RJ) , 800 liftback (XS) , 800 (XS)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



JA5079 PAYEN Uszczelka kolektora dolotowego PAYEN JA5079

Montowane w autach

Land
Rover

FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I (L314)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA

13201100

BGA

MG6752

FAI

IM1044

GOETM

31-029413-00

REINZ

71-39081-00

ROVER

GUG704091MG , LKJ100992L

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone