

NB774 PAYEN Pierscień uszczelniający wału korbowego PAYEN NB774



Pierscień uszczelniający wału korbowego PAYEN NB774

Producent: PAYEN

Kod produktu: NB774

Jednostka: szt.

Cena: **32** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego PAYEN NB774 (NB774), firmy **PAYEN**

Informacje

- Wysokość [mm]: **7**
- Materiał: **FPM (fluor-kauczuk)**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **45,00**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **827S RD**
- Wysokość 1 [mm]: **8,00**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **35,00**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

NB774 PAYEN Pierscień uszczelniający wału korbowego PAYEN NB774

Honda	ACCORD V (CE, CF_, CD), ACCORD VI (CK, CG, CH, CF), ACCORD VI Hatchback (CH, CL), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)
Mg	MAESTRO, MONTEGO, MG ZR, MG ZR, MG ZS, MG ZS, MG ZS Hatchback, MG ZS Hatchback, MAESTRO, MONTEGO
Rover	800 (XS), 800 (XS), 800 (XS), 800 (XS), 400 II liftback (RT), 400 II liftback (RT), 400 II (RT), 400 II (RT), 200 coupe (XW), 200 coupe (XW), 600 I (RH), MAESTRO liftback, 400 II (XW), 400 II (XW), 400 II (XW), 800 coupe, 800 liftback (XS), 800 liftback (XS), 800 liftback (XS), MONTEGO, 45 I liftback (RT), 45 I sedan (RT), 200 II liftback (XW), 200 II liftback (XW), 200 II liftback (XW), 400 II liftback (RT), 200 II liftback (RF), 200 II liftback (RF), 400 II (RT), MONTEGO Estate (XE), MONTEGO Estate (XE), 600 I (RH), MONTEGO, 45 I liftback (RT), 25 I liftback (RF), 25 I liftback (RF), 45 I sedan (RT), STREETWISE liftback, 800 liftback (XS), 800 liftback (XS), 800 liftback (XS), 800 (XS), 800 (XS), 400 Tourer (XW)
Land Rover	FREELANDER I Soft Top (L314), FREELANDER I (L314), DISCOVERY I (LJ)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AJUSA	15012300
AUSTI	ADU8891, ADU9154, AHU2198, K418AF02
BGA	OS5316
CORTECO	12013859B, 15510002B
FAI	OS774
GOETM	50-319419-00
MORRI	ADU8891, ADU9154, AHU2198, K418AF02
ROVER	RTC5429

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone