

114-0280 QUICK BRAKE Zestaw naprawczy zacisku hamulca QUICK BRAKE 114-0280



Zestaw naprawczy zacisku hamulca QUICK BRAKE 114-0280

Producent: QUICK BRAKE

Kod produktu: 114-0280

Jednostka: szt.

Cena: **19** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy zacisku hamulca QUICK BRAKE 114-0280 (114-0280), firmy **QUICK BRAKE**

Informacje

- Średnica [mm]: **54**
- Ilość na oś: **2**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mazda

323 P V (BA) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S V (BA) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 C V (BA) , 323 C V (BA) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 F IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 S IV (BG) , MX-3 (EC) , MX-3 (EC) , MX-3 (EC) , 323 P V (BA) , 323 P V (BA) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S IV (BG) , 323 S V (BA) , 323 S V (BA) , 323 S V (BA) , 323 S V (BA) , 323 C V (BA) , 323 F V (BA) , 323 F V (BA) , 323 F IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 C IV (BG) , 323 S IV (BG) , MX-3 (EC)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

114-0280 QUICK BRAKE Zestaw naprawczy zacisku hamulca QUICK BRAKE 114-0280

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

ABS	57173 , 73039
AUTOFREN S	D4520
BUDWEG	185452 , 205452 , 34012 , 34013 , 34014 , 34015 , 341230 , 341231
ERT	400503
FRENKIT	254030
HBJAKOPART	J3283003
LYNXAUTO	BC0416
MAXGEAR	270463
NK	213291 , 213292 , 213293 , 213294 , 213295 , 213296 , 8832015
OEMPARTS	B10733610 , B10733610A , B10733710 , B10733710A , B10733980 , B10733990 , B4603361X , B4603371X , B46033980B , B46033990B , B4623361X , B4623371X , B46233980B , B4623398Z , B4623398ZB , B46233990B , B4623399Z , B4623399ZB , B5ZF3398Z , B5ZF3399Z , BC8W3361 , BC8W3361X , BC8W3371 , BC8W3371X , BCZW3398Z , BCZW3398ZA , BCZW3399Z , BCZW3399ZA , BR703361X , BR703371X , BR743361X , BR743371X , BR743398Z , BR743398ZB , BR743399Z , BR743399ZB , BR753361X , BR753371X , BR7533980B , BR7533990B , G11333980 , G11333980A , G11333990 , G11333990A
TRISCAN	8170205452
TRW	BHW341 , BHW341E , BHW342 , BHW342E , BHW403 , BHW404 , BHW404E , BHW405 , BHW405E , BHW543 , BHW543E , BHW544 , BHW544E

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone