

## 01-33090-02 REINZ Kompletny zestaw uszczelki silnika VICTOR REINZ 01-33090-02



Kompletny zestaw uszczelki silnika VICTOR REINZ 01-33090-02

Producent: REINZ

Kod produktu: 01-33090-02

Jednostka: komplet

Cena: **348** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Kompletny zestaw uszczelki silnika VICTOR REINZ 01-33090-02 (01-33090-02), firmy **REINZ**

### Informacje

- [Kupować z pierścieniami uszczelniającymi](#)
- [Szczegółowe informacje o produktach z](#)
- [Szczegółowe informacje uzupełniająca 2: \*\*Bez\*\*](#)

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Nissan

ALMERA TINO (V10) , ALMERA II Hatchback (N16) , ALMERA II (N16) , PRIMERA Hatchback (P11) , PRIMERA Hatchback (P12) , ALMERA TINO (V10) , ALMERA II Hatchback (N16) , ALMERA II (N16) , PRIMERA (P11) , PRIMERA (P12) , PRIMERA Kombi (WP12) , PRIMERA Traveller (WP11)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 01-33090-02 REINZ Kompletny zestaw uszczelek silnika VICTOR REINZ 01-33090-02

Numery OEN	
AJUSA	50219100
GLASER	S80853-00
NISSA	10101-BM625

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone