

81-90012-00 REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90012-00



Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ
81-90012-00

Producent: REINZ

Kod produktu: 81-90012-00

Jednostka: szt.

Cena: **170** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90012-00 (81-90012-00), firmy **REINZ**

Informacje

- Materiał: **PTFE (Polytetrafluorethylen)**
- **Wspornik** uszczelniający / informacja uzupełniająca 2: **Z ramką**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

81-90012-00 REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90012-00

Ford	C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), GALAXY III (CK), GALAXY II (WA6), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), MAVERICK, MONDEO III sedan (B4Y), MONDEO III Turnier (BWY), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS II (DA_, HCP, DP), MONDEO III sedan (B4Y), MONDEO III (B5Y), MONDEO III Turnier (BWY), TRANSIT Skrzynia (FA_), TRANSIT Skrzynia (FA_), TRANSIT Platforma / podwozie (FM_, FN_, FF_), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS III sedan, FOCUS III Turnier, FOCUS III Turnier, S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), TRANSIT Platforma / podwozie (FM_, FN_, FF_), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), FOCUS III, FOCUS III, MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), KUGA II (DM2), KUGA II (DM2), MONDEO V sedan (CD), MONDEO V sedan (CD), MONDEO V Turnier (CF), MONDEO V liftback (CE), S-MAX (CJ, WA6), KUGA III (DFK), KUGA III (DFK), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), ECOSPORT, GALAXY II (WA6), GALAXY II (WA6), GALAXY II (WA6), GALAXY III (CK), GALAXY II (WA6), FIESTA V (JH_, JD_), MONDEO III sedan (B4Y), MONDEO III sedan (B4Y), MONDEO III (B5Y), MONDEO III (B5Y), MONDEO III (B5Y), MONDEO III Turnier (BWY), MONDEO III Turnier (BWY), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), FOCUS II kabriolet, MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), TRANSIT Skrzynia (FA_), TRANSIT Platforma / podwozie (FM_, FN_, FF_), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), FOCUS III Turnier, KUGA II (DM2), FOCUS III, FOCUS III, MONDEO V Turnier (CF), MONDEO V Turnier (CF), MONDEO V liftback (CE), S-MAX (CJ, WA6), FOCUS IV (HN), FOCUS IV Turnier (HP), MONDEO V sedan (CD), MONDEO V sedan (CD), MONDEO V sedan (CD)
Jaguar	XE (X760), XE (X760), XJ (X351), XF I (X250), XF II (X260)
Mazda	3 (BL), 3 (BL), 3 (BK), TRIBUTE (EP), TRIBUTE (EP), MX-5 III (NC), MX-5 III (NC), CX-7 (ER), CX-7 (ER), CX-7 (ER), CX-7 (ER), 6 Kombi (GH), 6 Kombi (GH), 3 sedan (BL), 3 sedan (BL), 6 sedan (GG), 6 sedan (GG), 6 sedan (GG), 6 sedan (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Station Wagon (GY), 6 Station Wagon (GY), 6 Station Wagon (GY), 5 (CR19), 5 (CR19), 6 Hatchback (GH), 6 Hatchback (GH), 6 Hatchback (GH), 6 sedan (GH), 6 sedan (GH), 6 sedan (GH), 3 (BK), 3 sedan (BK), 3 (BL), 6 Hatchback (GH), 6 sedan (GH), 6 Kombi (GH), 6 Kombi (GH), 6 sedan (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Station Wagon (GY), 6 Station Wagon (GY), 5 (CW), 5 (CW), 5 (CW), MPV II (LW), CX-7 (ER), CX-7 (ER)
Volvo	S40 II (544), S40 II (544), S40 II (544), C30 (533), C30 (533), S60 II (134), S60 II (134), S80 II (124), S80 II (124), V50 (545), S80 II (124), V70 III (135), V70 III (135), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), C30 (533), C30 (533), S60 II (134), S40 II (544), V50 (545), V50 (545), V50 (545), V70 III (135), S80 II (124), V70 III (135), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157)
Ford Usa	ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE, ESCAPE, EDGE (U387), MUSTANG Convertible, MUSTANG coupe, MUSTANG Convertible, MUSTANG Convertible, ESCAPE, EDGE (U387), MUSTANG coupe, MUSTANG coupe
Land Rover	DISCOVERY SPORT (L550), FREELANDER 2 (L359), RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE (L538), RANGE ROVER EVOQUE kabriolet (L538)
Sprawdź szczegóły	

Numerы OEN

ELRING	023.940
FORD USA	1S7Z 6K301 BA

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

81-90012-00 REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-90012-00

Numery OEN	
FORD	1 211 759
GLASER	77365 , P77365-01
JAGUA	C2S 24164
LANDROVER	LR0 25670 , LR0 41955
MAZDA	LF01-11-310
VAG	0XW 103 171 F
VOLVO	30 711 874

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone