

## VKMC 02200 SKF Zestaw paska rozrządu + pompa wody SKF VKMC 02200



### Zestaw paska rozrządu + pompa wody SKF VKMC 02200

Producent: SKF

Kod produktu: VKMC 02200

Jednostka: komplet

Cena: **156** zł z VAT/komplet

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

#### Specyfikacja części

**Zestaw paska rozrządu + pompa wody SKF VKMC 02200** (VKMC 02200), firmy **SKF**

#### Informacje

- Materiał wirnika pompy wody: **Tworzywo sztuczne**
- Szerokość pasa [mm]: **15**
- Ilość zębów: **104**
- Pasek: **Z trapezowym profilem zębów**

#### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Fiat

PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , UNO (146\_) , UNO (146\_) , UNO (146\_) , UNO (146\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , PANDA (141\_) , UNO (146\_) , UNO (146\_) , TIPO (160\_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## VKMC 02200 SKF Zestaw paska rozrządu + pompa wody SKF VKMC 02200

### Montowane w autach

**Lancia** Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y (840\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_) , Y10 (156\_)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

<b>AUTOB</b>	7554701
<b>BOSCH</b>	1987948796
<b>CITRO</b>	0818.21 , 0829.17 , 95619217
<b>CONTI</b>	CT503WP1
<b>DAYCO</b>	KTBWP1840 , KTBWP3040
<b>DOLZ</b>	KD129
<b>FIAT</b>	46423351 , 46531183 , 5972277 , 5973713 , 71713727 , 71740977 , 7554701 , 7640163 , 7691820 , 7715242
<b>GATES</b>	KP15030FI
<b>GK</b>	985094 , K985094A , K985094E
<b>GRAF</b>	KP286-1
<b>HEPU</b>	P094 , PK00940 , PK00944
<b>HUTCHINSON</b>	KH 19WP23
<b>INA</b>	530 0009 30 , 530 0009 31
<b>LANCIA</b>	46423351 , 46531183 , 5972277 , 5973713 , 71713727 , 71740977 , 7554701 , 7640163 , 7715242
<b>METELLI</b>	30-0286-1

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**VKMC 02200 SKF Zestaw paska rozrządu + pompa wody SKF VKMC 02200**

Numery OEN	
OPTIMAL	SK-1665AQ1
PEUGE	0818.21 , 0829.17
QUINTON HA	QBPK1280 , QBPK1281 , QBPK9099
RUV	55801701
SALER	K1PA467A
SNR	KDP458.000

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone