


## TX 12-10 TOMEX BRAKES Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10



Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10

Producent: TOMEX BRAKES

Kod produktu: TX 12-10

Jednostka: szt.

Cena: **78** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10 (TX 12-10), firmy **TOMEX BRAKES**

#### Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Szerokość [mm]: **146**
- System hamulcowy: **ATE**
- Grubość [mm]: **19,8**
- Wysokość [mm]: **54,7**
- Ciężar [kg]: **1,44**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## **TX 12-10 TOMEX BRAKES** Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

## **TX 12-10 TOMEX BRAKES** Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10

Sprawdź szczegóły

Numery OEN	
A.B.S.	37008
ABE	C1A018ABE
ATE	13.0460-7111.2 , 13.0470-7111.2
AUDI	176698151 , 180698151 , 190698151 , 1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151C , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151B , 1S0698151 , 321698151J , 5C0698151A , 5Z0698151A , 5Z0698151B , 6C0698151 , 6C0698151A , 6C0698151B , 6C0698151C , 6Q0698151 , 6R0698151A , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151A , JZW698151AF
BOSCH	0986424364 , 0986424797 , 0986494505 , 0986495004 , 0986AB3802 , 0986TB2040 , 0986TB2313 , 986424364 , F026000063 , F03B150284

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

## **TX 12-10 TOMEX BRAKES Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10**

### Numery OEN

BRECK	23130 00 702 00
BRILLIANCE	SHZ3501082
DELPHI	LP1104 , LP1436
FEBI	16326 , 16328 , 16480 , 16486
FERODO	FDB1094 , FSL1094
HELLA	8DB 355 008-591 , 8DB 355 010-581
ICER	181184 , 181338
JURID	571971D , 571971J , 571971JC , 571985JC , 573128J , 573128J-AS , 573128JC
KRAFT AUTO	K6000380
LEMFO	24820 04
METELLI	22-0211-0 , 22-0211-1
MEYLE	025 208 8715 , 025 208 8719 , 025 208 8719/PD , 025 231 3019/A , 025 231 3019/PD
MIN	MDB2034
NK	224740
PAGID	T1165 , T2204
QUINTON HA	BP1208 , BP967
REMSA	0121.10 , 0633.00 , 0633.20 , 0633.31
RUV	D76876350

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## **TX 12-10 TOMEX BRAKES Klocki hamulcowe - komplet TOMEX BRAKES TX 12-10**

### Numery OEN

<b>SEAT</b>	176698151 , 180698151 , 190698151 , 1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151C , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151B , 1S0698151 , 321698151J , 5C0698151A , 5Z0698151A , 5Z0698151B , 6C0698151 , 6C0698151A , 6C0698151B , 6C0698151C , 6Q0698151 , 6R0698151A , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151A , JZW698151AF
<b>SKODA SVW</b>	18D698151 , 1KD698151 , 6RD698151 , 6RD698151B
<b>SKODA</b>	176698151 , 180698151 , 190698151 , 1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151C , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151B , 1S0698151 , 321698151J , 5C0698151A , 5Z0698151A , 5Z0698151B , 6C0698151 , 6C0698151A , 6C0698151B , 6C0698151C , 6C0698151D , 6Q0698151 , 6R0698151A , 6R0698151B , 6RD698151A , JZW698151A , JZW698151AF , JZW698302CJ
<b>SPIDAN</b>	32259 , 32392
<b>TEXTAR</b>	2313001 , 2313005 , 2313081
<b>TOPRAN</b>	107 085
<b>TRISCAN</b>	8110 29008 , 8110 29019
<b>TRW</b>	GDB1357 , GDB1984 , GDB1984DTE
<b>VAG</b>	176698151 , 180698151 , 190698151 , 1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151C , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151B , 1S0698151 , 321698151J , 5C0698151A , 6C0698151 , 6C0698151A , 6Q0698151 , 6R0698151A , JZW698151A
<b>VAICO</b>	V10-8109
<b>VW FAW</b>	180698151 , 180698151B , 1KD698151 , 5C0698151 , 6QD698151 , 6RD698151B , JZW698151AF , L180698151 , L180698151B , L1J0698151C , L5C0698151 , L5C0698151A , L6RD698151 , L6RD698151A , L6RD698151B
<b>VW SVW</b>	18D698151 , 6RD698151B , L180698151
<b>VW</b>	176698151 , 180698151 , 190698151 , 1J0698151 , 1J0698151A , 1J0698151B , 1J0698151C , 1J0698151H , 1J0698151J , 1JE698151B , 1S0698151 , 2Q0698151A , 2Q0698151T , 2QB698151 , 321698151J , 5C0698151 , 5C0698151A
<b>WAGNER</b>	WBP23130B
<b>ZIMMERMANN</b>	23130.195.1

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

**Sklep internetowy iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)**Dane spółki**iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone