



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown

22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

## 8500 43661 TRISCAN Łącznik stabilizatora TRISCAN 8500 43661



### Łącznik stabilizatora TRISCAN 8500 43661

Producent: TRISCAN

Kod produktu: 8500 43661

Jednostka: unit

Cena: **62** zł z VAT/unit

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Łącznik stabilizatora TRISCAN 8500 43661 (8500 43661), firmy **TRISCAN**

### Informacje

- Długość [mm]: **282**
- Wymiar gwintu: **M12x1,25/M12x1,25**
- Ilość montowana w aucie: **2**
- Pręt/Rozpórka: **Drażek skrętny łącznikowy**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**


e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**8500 43661 TRISCAN** łącznik stabilizatora TRISCAN 8500 43661

<b>Hyundai</b>	i20 II coupe (GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , ix35 (LM, EL, ELH) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 III (BC3, BI3) , i20 III (BC3, BI3) , ACCENT V sedan (HC) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE) , TUCSON (TL, TLE)
<b>Kia</b>	RIO IV sedan (SC, FB) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , RIO IV sedan (SC, FB) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE) , SPORTAGE IV (QL, QLE)

[Sprawdź szczegóły](#)

## Numery OEN

<b>FAI</b>	SS8294
<b>HYUNDAI</b>	54830-4V000 , 54830-C8000 , 54830-D7000 , 54830-M0000
<b>KIA</b>	54830-4V000 , 54830-C8000 , 54830-D7000 , 54830-M0000
<b>MONROE</b>	L43661
<b>TRISCAN</b>	92-FV SLS4069 , FV SLS4069

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

## Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

## Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone