

18-5388-01-2 TYC Lampa kierunkowskazu TYC 18-5388-01-2



Lampa kierunkowskazu TYC 18-5388-01-2

Producent: TYC

Kod produktu: 18-5388-01-2

Jednostka: szt.

Cena: **36** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Lampa kierunkowskazu TYC 18-5388-01-2 (18-5388-01-2), firmy **TYC**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z lewej**
- Rodzaj rejestracji: **Skontrolowane typ E**
- Kolor: **Przezroczysty**
- Artykuł oraz informacja uzupełniająca: **Bez mocowania lampy**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Mitsubishi

LANCER VI (CJ_, CP_), LANCER VI (CJ_, CP_), LANCER VI (CJ_, CP_), LANCER VI (CJ_, CP_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

18-5388-01-2 TYC Lampa kierunkowskazu TYC 18-5388-01-2

Numery OEN	
ABAKUS	214-1557L-AE
ALKAR	1901685
JOHNS	52 23 19-3
KLOKKERH	37170393
MITSUBISHI	MR376894
NOR	37173143
PRASCO	MB0094124
TYC	18-5388-01-2B

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone