


81-53291-00 VICTOR REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-53291-00



Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-53291-00

Producent: VICTOR REINZ

Kod produktu: 81-53291-00

Jednostka: szt.

Cena: **34** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-53291-00 (81-53291-00), firmy **VICTOR REINZ**

Informacje

- Materiał: **MVQ (silikon-kauczuk)**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **72**
- Rodzaj uszczelnienia promieniowego wału: **A SL**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **58**
- Szerokość [mm]: **7**
- Rodzaj gwintu: **Gwint prawoskrętny**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Toyota

LAND CRUISER 80 (J8_) , LAND CRUISER (J7_) , LAND CRUISER (J7_) , LAND CRUISER (J7_) , LAND CRUISER 80 (J8_) , LAND CRUISER 80 (J8_) , LAND CRUISER 80 (J8_) , LAND CRUISER Hardtop (J7_) , LAND CRUISER Hardtop (J7_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

81-53291-00 VICTOR REINZ Pierscień uszczelniający wału korbowego VICTOR REINZ 81-53291-00

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

CORTECO

19026797B

GLASER

77047 , P77501-01

TOYOT

90311-58006

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone