


## D025530 AUTOFREN SEINSA Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530



### Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D025530

Jednostka: szt.

Cena: **32** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530 (D025530), firmy **AUTOFREN SEINSA**

#### Informacje

- Średnica [mm]: **34**
- Wysokość [mm]: **47**
- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna**
- System hamulcowy: **MANDO**
- Materiał: **Stal**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Suzuki

SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SX4 S-CROSS (JY) , VITARA (LY) , VITARA (LY) , VITARA (LY) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , SX4 S-CROSS (JY) , SX4 S-CROSS (JY) , SX4 S-CROSS (JY) , VITARA (LY) , VITARA (LY) , VITARA (LY)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## D025530 AUTOFREN SEINSA Tłoczek zacisku hamulca AUTOFREN SEINSA D025530

### Montowane w autach

Hyundai	i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , ELANTRA V sedan (MD, UD) , ACCENT IV sedan (RB) , i10 II (BA, IA) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , ACCENT IV sedan (RB) , i10 II (BA, IA) , i10 II (BA, IA) , i10 II (BA, IA) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 ACTIVE (IB, GB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II (GB, IB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , i20 II coupe (GB) , IONIQ (AE) , SOLARIS sedan (HCR)
Kia	STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , STONIC (YB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO III sedan (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO III sedan (UB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , RIO IV (YB, SC, FB) , STONIC (YB) , STONIC (YB)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

BUDWEG	233433
ERT	151171-C
FRENKIT	P344707
HYUNDAI	58210 C8300 , 58310 C8A30
KIA	582130U000
LYNXAUTO	BC-4042
OJD	185092 , 185092K

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone