

D1097 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1097



Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1097

Producent: AUTOFREN SEINSA

Kod produktu: D1097

Jednostka: szt.

Cena: **21** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1097 (D1097), firmy **AUTOFREN SEINSA**

Informacje

- Średnica [mm]: **27**
- System hamulcowy: **LUCAS**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Land Rover

88/109 (LR) , 88/109 (LR) , 88/109 Hardtop (LR) , 88/109 Hardtop (LR) , 88/109 (LR)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

D1097 AUTOFREN SEINSA Zestaw naprawczy pompy hamulcowej AUTOFREN SEINSA D1097

Numery OEN	
A.B.S.	53070
AUSTI	AEU1047
ERT	200524
FRENKIT	127002
PBR	K8258X
TRW	2603600000 , SP7683 , SP7956

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone