



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

6505-06-6811016P BLIC Próg drzwiowy BLIC 6505-06-6811016P



Próg drzwiowy BLIC 6505-06-6811016P

Producent: BLIC

Kod produktu: 6505-06-6811016P

Jednostka: szt.

Cena: **129** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Próg drzwiowy BLIC 6505-06-6811016P (6505-06-6811016P), firmy **BLIC**

Informacje

- Panel naprawczy: **Panel naprawczy**
- Lokalizacja w aucie: **Z prawej**
- Długość [cm]: **160**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Suzuki

SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II sedan (AH, AJ) , SWIFT II sedan (AH, AJ) , SWIFT II sedan (AH, AJ) , SWIFT II sedan (AH, AJ) , SWIFT II sedan (AH, AJ) , SWIFT kabriolet (SF413) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II liftback (EA, MA) , SWIFT II sedan (AH, AJ) , SWIFT II sedan (AH, AJ)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone