



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown

22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

284-307 BOSAL Tłumik środkowy BOSAL 284-307



Tłumik środkowy BOSAL 284-307

Producent: BOSAL

Kod produktu: 284-307

Jednostka: szt.

Cena: **245** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Tłumik środkowy BOSAL 284-307 (284-307), firmy **BOSAL**

Informacje

- Dodatkowo potrzebne artykuły patrz lista dodatków:

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai

GETZ (TB) , GETZ (TB) , GETZ (TB)

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.pl

284-307 BOSAL Tłumik środkowy BOSAL 284-307

Numery OEN	
ERNST	646024
FENNO	P2946 , P2950
HYUNDAI	287001C020 , 287001C060
KLARIUS	250634 , HY95L
POLMOSTROW	10.70
VENEPORTE	HY27070 , HY27075
WALKER	22832 , 22833

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone