



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

0 258 986 777 BOSCH Sonda lambda BOSCH 0 258 986 777



Sonda lambda BOSCH 0 258 986 777

Producent: BOSCH

Kod produktu: 0 258 986 777

Jednostka: szt.

Cena: **185** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Sonda lambda BOSCH 0 258 986 777 (0 258 986 777), firmy **BOSCH**

Informacje

- Liczba przewodów: 4

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**0 258 986 777 BOSCH** Sonda lambda BOSCH 0 258 986 777

Ford	C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), GALAXY II (WA6), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS III Turnier, FOCUS III Turnier, FOCUS III Turnier, S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), FOCUS II kabriolet, MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), FOCUS III, FOCUS III sedan, FOCUS III, FOCUS III, MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), C-MAX (DM2), C-MAX (DM2), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), GALAXY II (WA6), GALAXY II (WA6), GALAXY II (WA6), GALAXY II (WA6), FIESTA V (JH_, JD_), FOCUS III, FOCUS III, MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), S-MAX (WA6), FOCUS II kabriolet, MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), MONDEO IV sedan (BA7), FOCUS III, FOCUS III, FOCUS III sedan, FOCUS III sedan, FOCUS III sedan, FOCUS III Turnier, FOCUS III Turnier, FOCUS III Turnier, FOCUS III Turnier
Volvo	S40 II (544), S40 II (544), S40 II (544), S40 II (544), C30 (533), C30 (533), S60 II (134), S60 II (134), S80 II (124), S80 II (124), V50 (545), V50 (545), S80 II (124), V70 III (135), V70 III (135), XC60 I SUV (156), XC60 I SUV (156), C30 (533), C30 (533), S60 II (134), S40 II (544), V50 (545), V50 (545), V50 (545), V70 III (135), S80 II (124), V70 III (135), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEM	
BOSCH	0 258 006 573 , 0 258 006 574 , 0 258 006 600 , 0 258 006 605 , 0 258 006 606 , 0 258 986 602
DELPHI	ES20151-12B1 , ES2044912B1
DENSO	DOX-2004 , DOX0150
FORD	1302221 , 1306214 , 1309292 , 1322705 , 1326416 , 1327548 , 1346366 , 1351337 , 3M519 F472 AA , 3M519 F472 AB , 3M519 F472 AC , 3M519 F472 BA , 3M519 F472 BB , 3M519 F472 BC , 3M519 F472 DA , 3M519 F472 DB , 3M519 F472 DC
MTETHOMSON	8820.40.046 , 882040045
NGK	90043 , 90897 , OZA770EE70
NTK	1444 , 1599 , 1690 , 90395 , OZA519D3 , OZA659-EE76 , OZA659-EE77 , OZA659-EE80
PININFARIN	94060 AC , 94170 BC , FF094060AC , FF094170BC , FFO94060AC , FFO94170BC

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

0 258 986 777 BOSCH Sonda lambda BOSCH 0 258 986 777

Numery OEN	
VDO	A2C59513231Z
VOLVO	30684354 , 30731563 , 30757555 , 8653653
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone