



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

60443 BREMI Czujnik pozycji wałka rozrzędu BREMI 60443



Czujnik pozycji wałka rozrzędu BREMI 60443

Producent: BREMI

Kod produktu: 60443

Jednostka: szt.

Cena: **110** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrzędu BREMI 60443 (60443), firmy **BREMI**

Informacje

- Ilość biegunów: **3**
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: **Bez przewodu**
- Rodzaj czujnika: **Czujnik indukcyjny**
- Kolor: **Czarny**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Citroën

C-CROSSER (VU_, VV_) , C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**60443 BREMI** Czujnik pozycji wałka rozrzędu BREMI 60443

Montowane w autach

Mitsubishi	LANCER VII (CS_A, CT_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , OUTLANDER II (CW_W) , OUTLANDER II (CW_W) , OUTLANDER II (CW_W) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , ASX (GA_W_) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , ASX (GA_W_) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , LANCER VIII Sportback (CX_A) , OUTLANDER II (CW_W) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , LANCER VIII (CY_A, CZ_A) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) , ASX (GA_W_)
Peugeot	4007 (VU_, VV_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AUTLOG	AS5075
BLUEPRINT	ADC47213
CITRO	1920.QA
EFI AUTOMO	303368
ERA	550867
FAE	79408
FISPA	83.3027
FUELPARTS	CS1786
HBELPARTS	J5635003
HOFFER	7517724
INTER	17184

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**60443 BREMI** Czujnik pozycji wałka rozrzędu BREMI 60443

Numery OEN	
INTERMOTOR	EPS612
KAVO PARTS	ECA-5512
LEMARK	LCS524
LUCAS_ELEC	SEB5026
MEATDORIA	87724
METZGER	0903181
MITSUBISHI	1865A066 , J005T32071 , J5T32071
MOTAQUIP	LVCP248
NGK	81376 , CHN3-V377
OPTIMAL	08-S134
OSSCA	31604
PEUGE	1920.QA
SIDAT	83.3027
TRISCAN	8865 42104
VEMO	V37-72-0114
WE PARTS	410570633
WILMINK	WG1408507 , WG1494082 , WG1784961

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone