

## W413258 DENCKERMANN Łożysko koła DENCKERMANN W413258



### Łożysko koła DENCKERMANN W413258

Producent: DENCKERMANN

Kod produktu: W413258

Jednostka: szt.

Cena: **59** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Łożysko koła DENCKERMANN W413258 (W413258), firmy DENCKERMANN

#### Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**
- Szerokość [mm]: **45**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **42**
- Średnica zewnętrzna [mm]: **80**

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## W413258 DENCKERMANN Łożysko koła DENCKERMANN W413258

Mazda	323 S IV (BG), 323 S IV (BG), 323 C IV (BG), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 V (GF), 626 V (GF), 6 sedan (GG), 6 Hatchback (GG), 6 Station Wagon (GY), 626 V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 626 IV (GE), 626 IV (GE), MX-6 (GE), MX-6 (GE), MPV II (LW), MPV II (LW), MPV II (LW), XEDOS 6 (CA), XEDOS 9 (TA), 323 C IV (BG), 323 C IV (BG), XEDOS 6 (CA), XEDOS 6 (CA), XEDOS 6 (CA), XEDOS 9 (TA), XEDOS 9 (TA), 6 Station Wagon (GY), 626 III Station Wagon (GV), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 V (GF), 626 V (GF), 626 V (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 626 V Station Wagon (GW), 6 sedan (GG), 6 Hatchback (GG), 626 III Hatchback (GD), 626 IV (GE), 626 IV (GE), 626 IV (GE), MPV II (LW), MPV II (LW), MX-6 (GE)
Kia	CARENS I (FC), CARENS I (FC), CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ), CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ), CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ), CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ), CLARUS Kombi (GC), SEPHIA (FA), SHUMA sedan (FB), SHUMA I (FB), SHUMA I (FB), SHUMA II sedan (FB), SHUMA I (FB), CARENS II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (FJ), SEPHIA sedan (FA), SEPHIA (FA), SEPHIA (FA), SHUMA II (FB), SHUMA II (FB), CLARUS (K9A), CLARUS (K9A), CLARUS Kombi (GC), SEPHIA sedan (FA)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEN	
AUTOMOTIVE	BRT1366
BLUEPRINT	ADG08231, ADM58323
BRT	BRT 1366, BRT 1368
CORTECO	19019632
DELPHI	BK1054
FAG	713 6150 90, 713 8061 10, 713615090
FEBI	31564
FIRST LINE	FBK564
FORD USA	3395488
KAVO PARTS	WBK-4504
KIA	0K2JT 33047, 0K9A2 33047, 0K9A2-33-047, KGA2A-33-047

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**W413258 DENCKERMANN** Łożysko koła DENCKERMANN W413258

Numery OEN	
<b>KLOTZ</b>	15/09 , 40436 , 40801 , 41532
<b>MAZDA</b>	BN8B-33-047 , BN8B-33-047A , FB01-26-151A , FB01-26-151B , FB01-26-151C , FB01-26-151D , FB01-26-151E , FB01-26-151F , GA2A-33-047 , GA2A-33-047A , GA2A-33-047B
<b>MGA</b>	KR3274
<b>NIPPARTS</b>	J4700305 , J4700314 , J4703015
<b>NSK</b>	ZA-42BWD11CA56
<b>NTN</b>	2B-DE08A11LLXCS40PX1/L , 2B-DE08A70LLXCS40PX1/L , AU0801-1LL/L260 , AU0801-1LLX/L260 , AU0801-2LLX/L260 , AU0801-3LLX/L260 , AU0801-3LLX/L588 , DE08A37LLCS40PX1/L260
<b>OPTIMAL</b>	940371
<b>QUINTON HA</b>	BK10919 , QWB889 , QWB919
<b>RUV</b>	7032
<b>SKF</b>	VKBA1946 , VKBA1948
<b>SNR</b>	R170.29 , R170.32
<b>SPIDAN</b>	27005 , 27008
<b>TIMKEN</b>	K78761 , K78888

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone