

DOX-0351 DENSO Sonda lambda DENSO DOX-0351



Sonda lambda DENSO DOX-0351

Producent: DENSO

Kod produktu: DOX-0351

Jednostka: szt.

Cena: **275** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Sonda lambda DENSO DOX-0351 (DOX-0351), firmy DENSO

Informacje

- Jakość: **OE**
- Wymiar gwintu: **M18x1.5**
- Ilość biegunów: **4**
- Sonda lambda: **Ogrzewana**
- Sonda lambda: **Sonda lambda**
- Ograniczenia producenta: **DENSO**
- Długość kabli: **485**
- Masa [g]: **93**
- Sonda lambda: **Sonda palcowa**
- Ciężar brutto [g]: **126**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DOX-0351 DENSO Sonda lambda DENSO DOX-0351

Fiat	SEDICI (189_) , SEDICI (189_) , SEDICI (189_) , SEDICI (189_)
Subaru	JUSTY III (G3X) , JUSTY III (G3X)
Suzuki	WAGON R+ liftback (MM) , WAGON R+ liftback (MM) , IGNIS I (FH) , LIANA (ER, RH_) , LIANA (ER, RH_) , LIANA (ER, RH_) , SWIFT III (MZ, EZ) , SX4 (EY, GY) , LIANA liftback , LIANA liftback , LIANA liftback , LIANA liftback , LIANA liftback , IGNIS II (MH) , IGNIS II (MH) , IGNIS II (MH) , WAGON R+ liftback (MM) , WAGON R+ liftback (MM) , IGNIS I (FH) , IGNIS I (FH) , LIANA (ER, RH_) , LIANA (ER, RH_) , LIANA (ER, RH_) , LIANA (ER, RH_) , SWIFT III (MZ, EZ) , SWIFT III (MZ, EZ) , SWIFT III (MZ, EZ) , SWIFT III (MZ, EZ) , SWIFT IV (FZ, NZ) , LIANA liftback , LIANA liftback , LIANA liftback , SX4 (EY, GY) , SX4 (EY, GY) , SX4 (EY, GY) , SX4 (EY, GY) , SX4 sedan (GY, RW) , SX4 sedan (GY, RW) , IGNIS II (MH)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

BLUEPRINT	ADK87034 , ADT37093
BOSCH	F 00H L00 415 , F00HL00415
DENSO	149100-9040 , 149100-9211 , 149100-9220 , 149100-9251 , 149100-9260 , 149100-9280 , 149100-9310 , 149100-9380 , 234000-9123 , 234000-9320 , 234000-9321 , 234000-9322 , 234000-9323 , 234000-9770 , 234000-9771 , 2346407
FEBI	33375
FIAT	71742160 , 71747243
HBKOPART	J1468015 , J1468016
LUCAS_ELEC	LEB4017
NGK	OZA668-EE7 , OZA668-EE9
SUZUK	18213-55K00 , 18213-56K00 , 18213-57K01 , 18213-57KA1 , 18213-60J01 , 18213-62J00 , 18213-62J01 , 18213-63J00 , 18213-63J01 , 18213-70H00 , 18213-70H01 , 18213-70H02 , 18213-77JA0 , 18213-79J01 , 18213-80G00 , 18213-80G01 , 18213-80G02 , 18213-80JB0 , 18213-81K00 , 18213-86G00 , 18213-86G01
WALKER P	250-24862
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone