



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown


22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

## 22-22995 DYS Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego DYS 22-22995



### Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego DYS 22-22995

Producent: DYS

Kod produktu: 22-22995

Jednostka: szt.

Cena: **73** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

**Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego DYS 22-22995** (22-22995), firmy **DYS**

#### Informacje

- Gwint wewnętrzny 1 [mm]: **M14x1,5**
- Gwint zewn. 2 [mm]: **M12x1,5**
- Długość [mm]: **215**
- Ciężar [kg]: **0,803**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia, z lewej strony**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

#### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

#### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**22-22995 DYS** Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego DYS 22-22995

<b>Citroën</b>	BERLINGO (ER_, EC_), BERLINGO (ER_, EC_), BERLINGO (ER_, EC_), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), C5 AIRCROSS, C5 AIRCROSS, C5 AIRCROSS, C5 AIRCROSS, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), BERLINGO (ER_, EC_), BERLINGO (ER_, EC_), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), BERLINGO Nadwozie pełne/minivan (K9), C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 PICASSO II, C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C5 AIRCROSS, C5 AIRCROSS, C5 AIRCROSS
<b>Opel</b>	COMBO E Tour / Life (K9), COMBO E Tour / Life (K9), COMBO E Tour / Life (K9), COMBO E Tour / Life (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO E Tour / Life (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9), COMBO Nadwozie pełne/minivan (K9)
<b>Peugeot</b>	308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), RIFTER, RIFTER, 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 II (FB_, FH_, F3_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 508 SW II (FC_, FJ_, F4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), RIFTER, RIFTER, RIFTER, RIFTER, RIFTER, RIFTER
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEN	
<b>CECAUTO</b>	81-80525-210
<b>CITRO</b>	1610817780, 1611242180
<b>FIRST LINE</b>	FTR5915
<b>IR</b>	53-08254
<b>MEYLE</b>	40160200001/HD
<b>MOOG</b>	CI-ES-13989

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 22-22995 DYS Końcówka drążka kierowniczego poprzecznego DYS 22-22995

Numery OEN	
OPEL	1610817780
PEUGE	1610817780 , 1611242180
QH BENELUX	QR4000S
QUINTON HA	QR4000S
SASIC	7670019
SIDEM	53730
TALOSA	42-08032
VAUXH	1611242180
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone