


DP61037 EBC BRAKES Klocki hamulcowe - komplet EBC BRAKES DP61037



Klocki hamulcowe - komplet EBC BRAKES DP61037

Producent: EBC BRAKES

Kod produktu: DP61037

Jednostka: szt.

Cena: **488** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet EBC BRAKES DP61037 (DP61037), firmy **EBC BRAKES**

Informacje

- Grubość [mm]: **19**
- Szerokość [mm]: **67**
- Długość [mm]: **145**
- Lokalizacja w aucie: **Oś przednia**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Land Rover

RANGE ROVER II (P38A) , RANGE ROVER II (P38A) , RANGE ROVER II (P38A) , RANGE ROVER II (P38A) , RANGE ROVER I , DISCOVERY II (L318) , RANGE ROVER I , DISCOVERY II (L318) , DISCOVERY II (L318) , RANGE ROVER II (P38A) , RANGE ROVER I , RANGE ROVER I , RANGE ROVER I

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

DP61037 EBC BRAKES Klocki hamulcowe - komplet EBC BRAKES DP61037

Numery OEN	
LANDROVER	STC1880
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone