



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

1.957.122 EPS Czujnik spalania stukowego EPS 1.957.122



Czujnik spalania stukowego EPS 1.957.122

Producent: EPS

Seria: Made in Italy - OE Equivalent

Kod produktu: 1.957.122

Jednostka: szt.

Cena: **143** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik spalania stukowego EPS 1.957.122 (1.957.122), firmy **EPS**, Seria: **Made in Italy - OE Equivalent**

Informacje

- Długość kabli: **300**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Hyundai	TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP) , TERRACAN (HP)
Kia	CARNIVAL II (GQ) , SPORTAGE II (JE_ , KM) , MAGENTIS (GD, MS)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



1.957.122 EPS Czujnik spalania stukowego EPS 1.957.122

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

DELPHI	AS10227
ERA	550855
FACET	9.3122
FAE	60203
HYUNDAI	39250-37150 , 39250-4X000
KIA	39250-37150 , 39250-4X000
KW	457 122
MEATDORIA	87775
QUINTON HA	XKS105
VEMO	V52-72-0099

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone