



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 09SKV575 ESEN SKV Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575



### Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575

Producent: ESEN SKV

Kod produktu: 09SKV575

Jednostka: szt.

Cena: **167** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575 (09SKV575), firmy **ESEN SKV**

#### Informacje

- Napięcie [V]: **12**
- Ciężar [kg]: **0,12**
- Tryb pracy: **Elektryczny**
- Liczba przewodów: **4**
- Długość [mm]: **392**
- Rezystancja [Ohm]: **3,5**
- Sonda lambda: **Sonda lambda**
- Gwarancja: **3 lata gwarancji**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

#### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

#### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**09SKV575 ESEN SKV** Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575

<b>Ford</b>	MONDEO II Turnier (BNP) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III (B5Y) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III Turnier (BWY) , MONDEO III sedan (B4Y) , MONDEO III sedan (B4Y)
<b>Jaguar</b>	S-TYPE II (X200)
<b>Ford Usa</b>	AEROSTAR , TAURUS Wagon (P5_)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN	
<b>A.Z. Meist</b>	AZMT-40-011-1000 , AZMT-40-011-1032 , AZMT-40-011-1228 , AZMT-40-011-1238
<b>ACI AVESA</b>	SLS-13171 , SLS13171
<b>AUTLOG</b>	AS2212
<b>AUTOTEAM</b>	M0317 , M0317A2
<b>BBT</b>	OXY413040
<b>BLUEPRINT</b>	ADBP700063
<b>BOSCH</b>	0258005717
<b>CALORSTAT</b>	LS140028 , LS140428
<b>DELPHI</b>	ES2034912B1
<b>DIPASPORT</b>	INJLS075DLPN , INJLS075N
<b>DT SPARE P</b>	13.60010
<b>ELTA AUTOM</b>	EX0055 , XLS1075

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**09SKV575 ESEN SKV** Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575

Numery OEN	
ENGITECH	ENT600010 , ENT600058
ERA	570061 , 570061A , 570111A
ESEN SKV	09SKV048 , 09SKV101 , 09SKV575 , 09SKV904
EUROREPAR	E144003
FAE	77170
FISPA	90056 , 90317 , 90317A2 , 90317HQ
FORD	1123897 , 1S7F9F472AB
GAUSS	G08454
HELLA	6PA 358 066-061 , 6PA 358 103-381
HOFFER	7481029 , 7481718 , 7481718E
INTERMOTOR	64544 , KNL532 , LB1895 , LLB472
KAWE	8845 16034
KLAXCAR	49033z , 49502z
LEMARK	LLB472
LUCAS	LEB5377
LUCAS_ELEC	LEB951
MAXGEAR	59-0013 , 59-0125
MDR	EPS-1997 318

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**09SKV575 ESEN SKV** Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575

Numery OEN	
MEATDORIA	81029 , 81718 , 81718E
MEC-DIESEL	7370124DP , E102530
METZGER	0893191 , 0893538 , 893538
MOBILETRON	OS-B466P , OSB437P
MOTAQUIP	LVOS1451
MTETHOMSON	782040040
MTR	12192172
NGK	1708 , OZA504D2
NTY	ESL-UV-001
OSSCA	19371
PATRON	POS001
PIERBURG	7.02604.60.0
PROFIT	4005-0004
QUINTON HA	XLOS1446
RIDEX	3922L0210 , 3922L0225 , 3922L0530 , 3922L0560 , 3922L0742
SIDAT	90056 , 90317
STANDARD	64544 , KNL532 , LB1895 , LLB472
STELLOX	20-00030-SX

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**09SKV575 ESEN SKV** Sonda lambda ESEN SKV 09SKV575

Numery OEN	
Stark	SKLS-0140082 , SKLS-0140382 , SKLS-0140720 , SKLS-0140901
TRISCAN	884516018
VDO	A2C59513171Z
VDO_BR	D33047
VEMO	V25760010
WE PARTS	290960298 , 290960626
WILMINK	WG1013856 , WG1013996 , WG1026011 , WG1029288 , WG1496017 , WG1496018 , WG1496073 , WG1498438 , WG1501009 , WG1918702 , WG1964886 , WG2198464 , WG2230188 , WG2301641 , WG2309058 , WG2332792
ZEKKERT	SE-3001
at autotei	at12402
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone