



Sklep z częściami samochodowymi

nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

10.3075 FACET Czujnik FACET 10.3075



Czujnik FACET 10.3075

Producent: FACET

Seria: Made in Italy - OE Equivalent


Kod produktu: 10.3075

Jednostka: szt.

Cena: **114 zł** z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



Specyfikacja części

Czujnik FACET 10.3075 (10.3075), firmy **FACET**, Seria: **Made in Italy - OE Equivalent**

Informacje

- Ciśnienie od [kPa]: **11**
- Ciśnienie do [kPa]: **307**
- Napięcie wyjściowe od [V]: **0,25**
- Napięcie wyjściowe do [V]: **4,75**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Dodge

JOURNEY VAN (JC) , JOURNEY , JOURNEY

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45


e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](#)

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



10.3075 FACET Czujnik FACET 10.3075

Montowane w autach

Skoda

OCTAVIA I (1U2) , ROOMSTER Praktik (5J) , SUPERB II (3T4) , YETI (5L) , YETI (5L) , YETI (5L) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA III (N3) , FABIA I (6Y2) , OCTAVIA I Combi (1U5) , SUPERB I (3U4) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , ROOMSTER (5J7) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , KAMIQ (NW4) , KAMIQ (NW4) , OCTAVIA IV Combi (NX5) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , OCTAVIA IV Combi (NX5) , OCTAVIA IV Combi (NX5) , OCTAVIA IV (NX3, NN3) , OCTAVIA IV (NX3, NN3) , OCTAVIA IV (NX3, NN3) , SUPERB II Kombi (3T5) , SUPERB II Kombi (3T5) , SUPERB II Kombi (3T5) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , SUPERB III Kombi (3V5) , SUPERB III Kombi (3V5) , SUPERB III Kombi (3V5) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , KAROQ (NU7, ND7) , RAPID Spaceback (NH1) , SUPERB III (3V3) , SUPERB III (3V3) , SUPERB III (3V3) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , FABIA II (542) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA II Combi (545) , FABIA III (N3) , FABIA III (N3) , FABIA III Kombi (N5) , FABIA III Kombi (N5) , FABIA III Kombi (N5) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) , OCTAVIA IV (NX3, NN3) , KODIAQ (NS6, NS7, NV7) , KAROQ (NU7, ND7) , KAROQ (NU7, ND7) , SCALA (NW1) , OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) , RAPID Spaceback (NH1) , SCALA (NW1) , SCALA (NW1) , KAMIQ (NW4)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl


Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi **nr 1**



22 884 65 45



bok@iparts.pl

10.3075 FACET Czujnik FACET 10.3075

Montowane w autach	
Bentley	BENTAYGA (4V1) , CONTINENTAL coupe (3S3) , MULSANNE (3Y_) , FLYING SPUR (ZG2_) , BENTAYGA (4V1) , CONTINENTAL kabriolet (3S_) , MULSANNE (3Y_)
Jeep	PATRIOT (MK74) , PATRIOT (MK74) , COMPASS (MK49) , COMPASS (MK49)
Cupra	FORMENTOR (KM7) , LEON Sportstourer (KL8) , FORMENTOR (KM7) , ATECA (KH7, KHP) , FORMENTOR (KM7) , LEON (KL1) , LEON (KL1) , LEON Sportstourer (KL8)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45


e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



10.3075 FACET Czujnik FACET 10.3075

Montowane w autach

Ford	GALAXY I (WGR) , GALAXY I (WGR)
Sprawdź szczegóły	

Numery OEN

AUDI	038 906 051 C , 03G 906 051 E , 03G 906 051 F , 03G 906 051 M , 04E 906 051
BENT	03G 906 051 E , 03G 906 051 M , 3Y0 906 051 , 3Y0 906 051 A
BORGW BERU	0824311002 , SPR201
BOSCH	0 261 230 388 , 0 261 230 389 , 0 261 230 566 , 0 281 002 401 , 0 281 002 402 , 0 281 002 837 , 0 281 002 838 , 0 281 002 847 , 0 281 002 976 , 0 281 002 977
CUPRA	03G 906 051 M , 03G906051E , 04E 906 051
DODGE	5149001AA , K05149001AA
EPS	1.993.075
ERA	551177
FAE	15007
FEBI	36116
FORD	1 209 552 , 3M21-9E928-AA
HITACHI	138214
JEEP	K05149001AA
KW	493 075

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:

22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi **nr 1**



22 884 65 45



bok@iparts.pl

10.3075 FACET Czujnik FACET 10.3075

Numery OEN	
MITSUBISHI	MN191138
MOPAR	05149001AA
PORSC	03G 906 051 E , 955 606 180 10
QUINTON HA	XMAP593
SEAT	038 906 051 C , 03G 906 051 E , 03G 906 051 M , 04E 906 051
SKODA	038 906 051 C , 03G 906 051 E , 03G 906 051 M , 04E 906 051
VW	038 906 051 C , 03G 906 051 E , 03G 906 051 F , 03G 906 051 M , 04E 906 051

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone