

## 9.0742 FACET Czujnik położenia wału korbowego FACET 9.0742



### Czujnik położenia wału korbowego FACET 9.0742

Producent: FACET

Seria: Made in Italy - OE Equivalent

Kod produktu: 9.0742

Jednostka: szt.

Cena: **116** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

#### Specyfikacja części

**Czujnik położenia wału korbowego FACET 9.0742** (9.0742), firmy **FACET**, Seria: **Made in Italy - OE Equivalent**

#### Informacje

- Długość czujnika pomiarowego [mm]: **23,9**

#### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Seat

ALTEA (5P1), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), TOLEDO IV (KG3), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), ALHAMBRA (710, 711), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), TOLEDO IV (KG3)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 9.0742 FACET Czujnik położenia wału korbowego FACET 9.0742

### Montowane w autach

<b>Skoda</b>	FABIA II Combi (545) , FABIA II (542) , ROOMSTER (5J7) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID Spaceback (NH1) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID Spaceback (NH1) , FABIA II (542) , FABIA II Combi (545) , ROOMSTER (5J7) , ROOMSTER Praktik (5J) , YETI (5L) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID (NH3, NK3, NK6) , RAPID Spaceback (NH1)
<b>Vw</b>	PASSAT B7 Variant (365) , PASSAT B7 Variant (365) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , GOLF VI (5K1) , SHARAN (7N1, 7N2) , PASSAT B7 (362) , GOLF VI Variant (AJ5) , GOLF VI Variant (AJ5) , BEETLE kabriolet (5C7, 5C8) , GOLF VI kabriolet (517) , CC B7 (358) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , TIGUAN (5N_) , TIGUAN (5N_) , BEETLE (5C1, 5C2) , POLO V (6R1, 6C1) , POLO V (6R1, 6C1) , PASSAT B7 (362) , JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) , SCIROCCO III (137, 138) , GOLF VI (5K1) , TOURAN (1T3)
<b>Audi</b>	A1 (8X1, 8XK) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A1 Sportback (8XA, 8XF) , A3 Sportback (8PA) , A3 kabriolet (8P7) , A1 (8X1, 8XK) , A3 Sportback (8PA) , A3 (8P1) , A3 (8P1) , A3 kabriolet (8P7)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEM

<b>AUDI</b>	1K0 906 433
<b>DELPHI</b>	SS12317-12B1
<b>EPS</b>	1.953.742
<b>HITACHI</b>	131823 , 2501823
<b>KW</b>	453 742
<b>MEATDORIA</b>	871068
<b>SEAT</b>	1K0 906 433
<b>SIDAT</b>	83.3384A2
<b>SKODA</b>	1K0 906 433
<b>TOPRAN</b>	117 184
<b>VALEO</b>	366733

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

**Dane spółki**

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 9.0742 FACET Czujnik położenia wału korbowego FACET 9.0742

Numery OEN	
VEMO	V10-72-1273
VW	1K0 906 433
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone