



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 33734 FAE Czujnik temperatury płynu chłodzącego FAE 33734



### Czujnik temperatury płynu chłodzącego FAE 33734

Producent: FAE

Kod produktu: 33734

Jednostka: szt.

Cena: **49** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

#### Specyfikacja części

Czujnik temperatury płynu chłodzącego FAE 33734 (33734), firmy **FAE**

#### Informacje

- Wymiar gwintu: **3/8x18 NPTF**
- Ilość biegunów: **2**
- Kolor: **Szary**

#### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Ford

COUGAR (EC\_) , C-MAX (DM2) , FUSION (JU\_) , FOCUS II kabriolet , FOCUS II Turnier (DA\_ FFS, DS) , FOCUS II Turnier (DA\_ FFS, DS) , FOCUS II sedan (DB\_ FCH, DH) , FOCUS II (DA\_ HCP, DP) , COUGAR (EC\_) , COUGAR (EC\_) , FUSION (JU\_) , FUSION (JU\_) , FOCUS II kabriolet , FOCUS II (DA\_ HCP, DP) , FOCUS II (DA\_ HCP, DP) , FOCUS II Turnier (DA\_ FFS, DS) , FOCUS II sedan (DB\_ FCH, DH) , FOCUS II sedan (DB\_ FCH, DH)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 33734 FAE Czujnik temperatury płynu chłodzącego FAE 33734

### Montowane w autach

Jaguar	XJ (X350, X358) , XJ (X350, X358) , XK 8 coupe (X100) , XK 8 Convertible (X100) , XK 8 Convertible (X100) , XK 8 Convertible (X100) , XJ (X308) , XJ (X308) , XJ (X308) , XK II coupe (X150) , XF I (X250) , XF I (X250) , XK 8 coupe (X100) , XK 8 coupe (X100) , XK 8 coupe (X100) , XK 8 coupe (X100) , XK 8 Convertible (X100) , XK 8 Convertible (X100) , S-TYPE II (X200) , S-TYPE II (X200) , XJ (X350, X358) , XK II kabriolet (X150) , XK II coupe (X150) , XK II coupe (X150)
Land Rover	RANGE ROVER III (L322) , RANGE ROVER SPORT I (L320) , RANGE ROVER III (L322) , DISCOVERY III (L319) , RANGE ROVER SPORT I (L320)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

DELPHI	TS-10240-12B1
EFI AUTOMO	295016
EPS	1.830.363
FACET	7.3363
FORD	3F1A-12A648-AA , 3F1A-12A648-AB , 3F1Z-12A648-A , 5042970 , 5263219 , DY1144
HELLA	6PT 009 107-831
INTER	55574
JAGUA	AJ8 10031
KW	530 363
LANDROVER	LR018397
MAZDA	GY01-18-840 B
MEATDORIA	82405

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 33734 FAE Czujnik temperatury płynu chłodzącego FAE 33734

Numery OEN	
METZGER	0905400
SIDAT	82.536
STAND	TX-145
WELLS	SU13516

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone