


75351 FAE Sonda lambda FAE 75351



Sonda lambda FAE 75351

Producent: FAE

Kod produktu: 75351

Jednostka: szt.

Cena: **278** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Sonda lambda FAE 75351 (75351), firmy **FAE**

Informacje

- Ilość biegunów: **6**
- Opcja wyposażenia: **Con/With Kit 77030**
- Dla numeru producenta: **0258007351**
- Długość [mm]: **1500**
- Układ wydechowy: **Przed katalizatorem**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Seat

LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , LEON (1M1) , IBIZA III (6L1) , IBIZA III (6L1) , TOLEDO II (1M2) , TOLEDO II (1M2) , EXEO (3R2) , EXEO ST (3R5) , LEON (1M1)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

75351 FAE Sonda lambda FAE 75351

Numery OEN	
HOFFER	7481519
INTER	13504
MEATDORIA	81500 , 81519
NGK	94418 , UAR9000-EE017
ROLLS	07C 906 262 AS , 07C 906 262 AT , 1K0998262D
SEAT	021 906 262 B , 022 906 262 D , 022 906 262 E , 022 906 262 H , 022 906 262 J , 06A 906 262 AF , 06A 906 262 AN , 06A 906 262 BC , 06A 906 262 BH , 06A 906 262 DK , 077 906 262 , 077 906 262 A , 077 906 262 D , 077 906 262 E , 077 906 265 AB , 077 906 265 AC , 07C 906 262 AS , 07C 906 262 AT , 07C 906 262 K , 07C 906 262 N , 07C 906 262 R , 1K0 998 262 D
SKODA	021 906 262 B , 022 906 262 D , 022 906 262 E , 022 906 262 H , 022 906 262 J , 06A 906 262 AF , 06A 906 262 AN , 06A 906 262 BC , 06A 906 262 BH , 06A 906 262 DK , 077 906 262 , 077 906 262 A , 077 906 262 D , 077 906 262 E , 077 906 265 AB , 077 906 265 AC , 07C 906 262 AS , 07C 906 262 AT , 07C 906 262 K , 07C 906 262 N , 07C 906 262 R , 07V 906 262 E , 1K0 998 262 D
STAND	SG-1175 , SG-1180 , SG-1564 , SG-1565 , SG-1569 , SG-1571 , SG-1572 , SG-1578 , SG-1579 , SG-1580 , SG-1581 , SG-897
TRISCAN	8845 29002
VW	021 906 262 B , 022 906 262 D , 022 906 262 E , 022 906 262 H , 022 906 262 J , 06A 906 262 AF , 06A 906 262 AN , 06A 906 262 BC , 06A 906 262 BH , 06A 906 262 DK , 077 906 262 , 077 906 262 A , 077 906 262 D , 077 906 262 E , 077 906 265 AB , 077 906 265 AC , 07C 906 262 AS , 07C 906 262 AT , 07C 906 262 K , 07C 906 262 N , 07C 906 262 R , 1K0 998 262 D
WALKER	250-25004 , 250-25008

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone