



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 713 6138 10 FAG Łożysko koła FAG 713 6138 10



### Łożysko koła FAG 713 6138 10

Producent: FAG

Kod produktu: 713 6138 10

Jednostka: szt.

Cena: **118** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Łożysko koła FAG 713 6138 10 (713 6138 10), firmy **FAG**

### Informacje

- **Instalacja** oraz informacja uzupełniająca: **Fotografia odpowiada zakresowi**
- **Średnica zewnętrzna [mm]: 76,00**
- **Średnica wewnętrzna [mm]: 43,00**
- **Szerokość [mm]: 43,00**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## 713 6138 10 FAG łożysko koła FAG 713 6138 10

<b>Nissan</b>	ALMERA TINO (V10), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), PRIMERA (P12), PRIMERA (P12), PRIMERA Kombi (WP12), PRIMERA Kombi (WP12), PRIMERA Hatchback (P12), PRIMERA Hatchback (P12), PRIMERA Hatchback (P12), PRIMERA Hatchback (P12), PRIMERA Hatchback (P12), ALMERA TINO (V10), ALMERA TINO (V10), ALMERA TINO (V10), ALMERA TINO (V10), ALMERA TINO (V10), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), X-TRAIL I (T30), PRIMERA (P12), PRIMERA (P12), PRIMERA (P12), PRIMERA (P12), PRIMERA (P12), PRIMERA (P12), PRIMERA Kombi (WP12), PRIMERA Kombi (WP12), PRIMERA Kombi (WP12), PRIMERA Kombi (WP12), PRIMERA Hatchback (P12), PRIMERA Hatchback (P12), PRIMERA Hatchback (P12), ALTIMA (L32)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEN	
<b>GSP</b>	GK3981
<b>MOOG</b>	NI-WB-11984 , NIWB11984
<b>NISSA</b>	40210-2Y000 , 40210-3Z000 , 40210-4N200 , 402102Y000 , 402103Z000 , 402104N200
<b>OPTIMAL</b>	961900
<b>Omnicraft</b>	2466587 , KAMJ-1K018-AKAA , KAMJ1K018AKAA
<b>RUV</b>	6867
<b>SCHAEFFLER</b>	713 6138 10 , 713613810
<b>SKF</b>	VKBA 3981 , VKBA3981
<b>SNR</b>	R168.62 , R16862
<b>TRIPLEFIVE</b>	FD015271A0
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone