



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown


22 884 65 45



image not found or type unknown

bok@iparts.pl

FT80418 FAST Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) FAST FT80418



Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) FAST FT80418

Producent: FAST

Kod produktu: FT80418

Jednostka: szt.

Cena: **121** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) FAST FT80418 (FT80418), firmy **FAST**

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna strona lewa**
- Ilość połączeń: **2**
- Parzyste numery artykułów: **FT80419**
- Długość kabli: **1664**
- Masa [g]: **54**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

FT80418 FAST Czujnik prędkości obrotowej koła (ABS lub ESP) FAST FT80418

Numery OEN	
WILMINK	WG2026112
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone