


R4952/S FRECCIA Zawór ssący FRECCIA R4952/S



Zawór ssący FRECCIA R4952/S

Producent: FRECCIA

Kod produktu: R4952/S

Jednostka: szt.

Cena: **31** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zawór ssący FRECCIA R4952/S (R4952/S), firmy **FRECCIA**

Informacje

- Średnica zaworu [mm]: **35,6**
- Średnica trzonka zaworu [mm]: **7**
- Długość [mm]: **94,8**
- Kąt pochylenia przyłgni zaworu [stopień]: **45**
- Materiał: **Stal chromowo-krzemowa**
- Technika połączeń: **I**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Seat

INCA (6K9) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , AROSA (6H1) , CORDOBA Vario (6K5) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , INCA (6K9)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

R4952/S FRECCIA Zawór ssący FRECCIA R4952/S

Montowane w autach

Skoda	FELICIA I (6U1) , FELICIA I pick-up (6UF, 6U7) , FELICIA II (6U1) , OCTAVIA I (1U2) , FELICIA II Kombi (6U5) , FELICIA I Kombi (6U5) , OCTAVIA I Combi (1U5)
Vw	CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A) , GOLF III (1H1) , GOLF III (1H1) , POLO III CLASSIC (6V2) , POLO III (6N1) , POLO III (6N1) , GOLF III Variant (1H5) , VENTO (1H2) , POLO (6N2) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B) , CADDY II pick-up (9U7) , CADDY II pick-up (9U7) , POLO III (6N1) , POLO III (6N1) , POLO III (6N1) , GOLF III (1H1) , POLO III CLASSIC (6V2) , POLO Variant (6V5) , POLO Variant (6V5) , VENTO (1H2) , VENTO (1H2) , CADDY II nadwozie wieloprzestrzenne (MPV) (9K9B)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AE	V94114
BGA	V039530
EATON UK	33387
ET ENINET	VI0027
FAI/ADL	IV39530
FAI	IV39530
FEBI	21210
IPSA	VL117900
MAHLE	029 VE 30524 000
MOTIVE	IV9530
OSVAT	929
SEAT	030 109 601 AD , 030 109 601 AH , 032 109 601 E , 30 109 601 AD , 30 109 601 AH , 32 109 601 E

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

R4952/S FRECCIA Zawór ssący FRECCIA R4952/S

Numery OEN	
SKODA	030 109 601 AH , 30 109 601 AH
TRW	39530
VW	030 109 601AH , 030109601AD , 30 109 601 AH , 32109601E

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone