


## H1071/5 STD GLYCO Panewki wału korbowego GLYCO H1071/5 STD



### Panewki wału korbowego GLYCO H1071/5 STD

Producent: GLYCO

Kod produktu: H1071/5 STD

Jednostka: szt.

Cena: **138** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

### Specyfikacja części

Panewki wału korbowego GLYCO H1071/5 STD (H1071/5 STD), firmy **GLYCO**

#### Informacje

- Położenie / kąt: **1,5**
- Materiał bloku silnika: **Aluminium**
- Numer komponentu: **1262RA**
- Położenie / kąt: **2-4**
- Numer komponentu: **1261RA**
- Wymiar standardowy [STD]:

### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## H1071/5 STD GLYCO Panewki wału korbowego GLYCO H1071/5 STD

<b>Citroën</b>	AX (ZA_) , AX (ZA_) , AX (ZA_) , AX (ZA_) , AX (ZA_) , BX (XB_) , BX (XB_) , BX (XB_) , C15 Nadwozie pełne/minivan (VD_) , ZX (N2) , ZX (N2) , ZX (N2) , BX (XB_) , VISA , VISA , VISA , VISA , VISA , VISA , VISA , VISA , SAXO (S0, S1) , C15 Kombi , C15 Kombi , C2 (JM_) , C3 I (FC_ , FN_) , C3 I (FC_ , FN_) , SAXO Hatchback van (S3_) , SAXO Hatchback van (S3_) , BERLINGO / BERLINGO FIRST Nadwozie pełne/minivan (M_) , AX (ZA_) , AX (ZA_) , AX (ZA_) , AX (ZA_) , BX (XB_) , BX Break (XB_) , BX Break (XB_) , BX (XB_) , VISA , SAXO (S0, S1) , C15 Nadwozie pełne/minivan (VD_) , C15 Nadwozie pełne/minivan (VD_) , C15 Nadwozie pełne/minivan (VD_) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , SAXO (S0, S1) , VISA kabriolet , C3 II (SC_) , C2 ENTERPRISE (JG_) , C15 Kombi
<b>Fiat</b>	FIORINO Nadwozie pełne/minivan (225_) , QUBO (225_) , FIORINO nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (225_)
<b>Peugeot</b>	205 II (20A/C) , 205 II (20A/C) , 205 II (20A/C) , 106 II (1A_ , 1C_) , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 106 I (1A, 1C) , 205 Nadwozie pełne / liftback , 205 Nadwozie pełne / liftback , 206 Van , 205 I (741A/C) , 205 II (20A/C) , 306 (7B, N3, N5) , 309 II (3C, 3A) , 206 liftback (2A/C) , 206 liftback (2A/C) , 205 I kabriolet (741B, 20D) , 205 I kabriolet (741B, 20D) , 206+ (2L_ , 2M_) , PARTNER Nadwozie pełne/minivan (5_ , G_) , 106 Van II Nadwozie pełne / liftback (1S_) , 106 II (1A_ , 1C_) , 205 Nadwozie pełne / liftback , 205 Nadwozie pełne / liftback , 206 SW (2E/K) , 205 II (20A/C) , 205 II (20A/C) , 106 II (1A_ , 1C_) , 205 I (741A/C) , 205 II (20A/C) , 306 liftback (7A, 7C, N3, N5) , 309 II (3C, 3A) , PARTNER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (5_ , G_)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEM

<b>KOLBENSCHM</b>	77 122 608 , 77 127 608
<b>PEUGE</b>	0113.57 , 34417 , 34418

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone