


## 137386 HITACHI/HUCO Czujnik pozycji wałka rozrządu HITACHI 137386



### Czujnik pozycji wałka rozrządu HITACHI 137386

Producent: HITACHI/HUCO

Seria: Hueco

Kod produktu: 137386

Jednostka: szt.

Cena: **116** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

#### Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrządu HITACHI 137386 (137386), firmy **HITACHI/HUCO** , Seria: **Hueco**

#### Informacje

- Wysokość [mm]: **23,95**
- Gwarancja: **5 lat gwarancji**

#### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Seat	ALTEA (5P1) , ALTEA XL (5P5, 5P8) , LEON (1P1)
Vw	EOS (1F7, 1F8) , GOLF V (1K1) , GOLF V (1K1) , GOLF PLUS V (5M1, 521) , PASSAT B6 (3C2) , PASSAT B6 (3C2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 137386 HITACHI/HUCO Czujnik pozycji wałka rozrządu HITACHI 137386

### Montowane w autach

Skoda OCTAVIA II Combi (1Z5) , OCTAVIA II (1Z3) , OCTAVIA II Combi (1Z5)

[Sprawdź szczegóły](#)

### Numery OEN

AUDI	07L905163
BBT	CSS324
CALORSTAT	144543
EFI AUTOMO	144543
EPS	1953514
ERA	550476
FACET	90514
FAE	79292
FEBI	43778
FISPA	83401
HOFFER	7517470
INTERMOTOR	19257 , CS1660 , EPS457 , LCS461
KW	453514
LUCAS_ELEC	SEB1853
MEATDORIA	87470

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**137386 HITACHI/HUCO** Czujnik pozycji wałka rozrządu HITACHI 137386

Numery OEN	
METZGER	0903071
MOTAQUIP	LVCP311
OPTIMAL	08S045
QUINTON HA	XREV555
SEAT	07L905163
SEIM	CP299
SIDAT	83401
SKODA	07L905163
SWAG	30943778
TOPRAN	114216
VAG	06H905163A , 07L905163 , 07L905163A , 07L905163B , 07L905163C
VEMO	V10721209
VW	07L905163
WILMINK	WG1408391 , WG1429232 , WG1441828 , WG1493713

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone