


## 18-1305 MAXGEAR Zawór wentylujący zbiornika paliwa MAXGEAR 18-1305



### Zawór wentylujący zbiornika paliwa MAXGEAR 18-1305

Producent: MAXGEAR

Kod produktu: 18-1305

Jednostka: szt.

Cena: **83** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

Kup część

#### Specyfikacja części

Zawór wentylujący zbiornika paliwa MAXGEAR 18-1305 (18-1305), firmy **MAXGEAR**

#### Informacje

- Tryb pracy: **Elektryczny**
- Rodzaj zaworu: **Zawór upustowy**
- Materiał: **Poliamid 6.6**
- Kształt obudowy wtyczki: **Owalny**
- Rodzaj zaworu: **Zawór magnetyczny**
- ~~Materiał: NFK~~ **Materiał: NFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem)**
- Ilość biegunów: **2**

#### Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

#### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

## 18-1305 MAXGEAR Zawór wentylujący zbiornika paliwa MAXGEAR 18-1305

<b>Audi</b>	TT (8J3), TT Roadster (8J9), TT Roadster (8J9), A5 (8T3), A3 Sportback (8PA), A4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A3 (8P1), A3 (8P1), Q3 (8UB, 8UG), Q5 (8RB), A4 B8 Avant (8K5), A5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA), A4 B8 Avant (8K5), A6 C7 (4G2, 4GC), A5 Sportback (F5A, F5F), A5 (8T3), A5 (8T3), A5 (8T3), A5 (8T3), TT (8J3), TT (8J3), TT Roadster (8J9), A4 B8 (8K2), A4 B8 (8K2), A3 Sportback (8PA), A6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 (4G2, 4GC), Q5 (8RB), A4 B8 Avant (8K5), A4 B8 Avant (8K5), A4 B8 Avant (8K5), A5 Sportback (8TA), A5 Sportback (8TA), A4 B8 Avant (8K5), A6 C7 Avant (4G5, 4GD), Q3 (8UB, 8UG), A5 (F53, F5P)
<b>Seat</b>	ALTEA (5P1), LEON (1P1), ALTEA XL (5P5, 5P8), EXEO (3R2), EXEO ST (3R5), EXEO ST (3R5), ALHAMBRA (710, 711), EXEO (3R2)
<b>Skoda</b>	OCTAVIA II Combi (1Z5), SUPERB II (3T4), SUPERB II (3T4), SUPERB II (3T4), SUPERB II (3T4), SUPERB II Kombi (3T5), SUPERB II Kombi (3T5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), SUPERB II (3T4), YETI (5L), YETI (5L), SUPERB II Kombi (3T5), SUPERB II Kombi (3T5), SUPERB II Kombi (3T5)
<b>Vw</b>	AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), PASSAT B7 Variant (365), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), PASSAT CC B6 (357), PASSAT CC B6 (357), SCIROCCO III (137, 138), SCIROCCO III (137, 138), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), GOLF VI (5K1), SHARAN (7N1, 7N2), PASSAT B7 (362), PASSAT B7 (362), BEETLE (5C1, 5C2), PASSAT B6 Variant (3C5), CC B7 (358), EOS (1F7, 1F8), EOS (1F7, 1F8), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT B6 (3C2), GOLF V (1K1), BEETLE (5C1, 5C2), PASSAT B6 Variant (3C5), TIGUAN (5N_), TIGUAN (5N_), PASSAT CC B6 (357), PASSAT B7 (362), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), GOLF VI Variant (AJ5), BEETLE kabriolet (5C7, 5C8), CC B7 (358)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

### Numery OEN

<b>AUDI</b>	06H 133 781CB, 06H 133 781CC, 06H 133 781CK, 06H 906 517AA, 06H 906 517B, 06H 906 517H, 06J 133 781AN, 06J 133 781AS, 06J 133 781BC, 06J 133 781BT, 06J 133 781CA, 06J 133 781CE, 06K 133 529A
<b>BORSEHUNG</b>	B16933
<b>BOSCH</b>	0 280 142 458
<b>CSV ELECTR</b>	CEV1189
<b>FISPA</b>	83.1189
<b>JPG</b>	1115652800
<b>METALCAUCH</b>	35696
<b>OSSCA</b>	34680

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**18-1305 MAXGEAR Zawór wentylujący zbiornika paliwa MAXGEAR 18-1305**

Numery OEN	
PATRON	P14-0029
QF	QF00T01377
SEAT	06H 133 781CB , 06H 133 781CC , 06H 133 781CK , 06H 906 517AA , 06H 906 517B , 06H 906 517H , 06J 133 781AN , 06J 133 781AS , 06J 133 781BC , 06J 133 781BT , 06J 133 781CA , 06J 133 781CE , 06K 133 529A
SIDAT	83.1189
SKODA	06H 133 781CB , 06H 133 781CC , 06H 133 781CK , 06H 906 517AA , 06H 906 517B , 06H 906 517H , 06J 133 781AN , 06J 133 781AS , 06J 133 781BC , 06J 133 781BT , 06J 133 781CA , 06J 133 781CE , 06K 133 529A
STC	T435696
TRICLO	532617
VAICO	V10-4430
VEMO	V10-77-1055
VW	06H 133 781CB , 06H 133 781CC , 06H 133 781CK , 06H 906 517AA , 06H 906 517B , 06H 906 517H , 06J 133 781AN , 06J 133 781AS , 06J 133 781BC , 06J 133 781BT , 06J 133 781CA , 06J 133 781CE , 06K 133 529A
WE PARTS	331240203
WILMINK	WG1899383
vika	19061285201

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone