



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## 40-0040 MAXGEAR Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040



### Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040

Producent: MAXGEAR

Kod produktu: 40-0040

Jednostka: szt.

Cena: **63** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040 (40-0040), firmy **MAXGEAR**

### Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Z przodu z lewej**
- Rodzaj mocowania: **Hydropodstawa**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Seat

CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , IBIZA II (6K1) , CORDOBA Vario (6K5) , INCA (6K9) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , TOLEDO I (1L2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA (6K1, 6K2) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , CORDOBA Vario (6K5) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , IBIZA II (6K1) , INCA (6K9) , INCA (6K9) , INCA (6K9) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2) , TOLEDO I (1L2)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**40-0040 MAXGEAR** Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040

## Montowane w autach

Vw

CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Cabriolet (1E7), POLO Variant (6V5), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), CADDY II Nadwozie pełne/minivan (9K9A), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), GOLF III (1H1), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), GOLF III (1H1), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Cabriolet (1E7), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), POLO III CLASSIC (6V2), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF III Variant (1H5), GOLF IV Cabriolet (1E7), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), POLO Variant (6V5), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), VENTO (1H2), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B), CADDY II nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (9K9B)

[Sprawdź szczegóły](#)

## Numery OEN

AKRON-MALÓ	17613
AUDI	1H0 199 609 F
BIRTH	50502 , 5473 , 5474 , 5475
BOGE	87-803-A , 87-804-A , 87-807-A , 87-811-A
CORTECO	21651935 , 21651937 , 21651938 , 21652174
DELPHI	TEM058
FEBI	02068 , 07183 , 07185 , 07186
FIRST LINE	FEM3111
HUTCHINSON	538232 , 538233 , 538266 , 538319
IMPERGOM	32232 , 32233 , 32234

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**40-0040 MAXGEAR** Poduszka silnika MAXGEAR 40-0040

Numery OEN	
LEMFO	14358 , 14358 01 , 14360 01 , 14360 02 , 14361 02 , 14362 , 14362 01
MAPCO	36822 , 36823
METZGER	WM-G 839
MEYLE	100 199 0036
OCAP	1225501 , 1225502 , 1225504 , 1225506
OPTIMAL	F8-3053 , F8-5346 , F8-5396 , F8-5397
PEX	1213151
QUINTON HA	EM2508 , EM2509
RUV	325427 , 325428 , 325429 , 325473
SASIC	9001366 , 9001369 , 9001370
SEAT	1H0 199 609 B , 1H0 199 609 F , 1H0 199 609 G , 1H0 199 609 J
SWAG	30 13 0029 , 30 13 0030
TOPRAN	103 017 , 103 019 , 103 020 , 103 021
VAICO	V10-1120 , V10-1181 , V10-1182 , V10-1183
VW	1H0 199 609 B , 1H0 199 609 F , 1H0 199 609 G , 1H0 199 609 H , 1H0 199 609 J

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone