

58588 METALCAUCHO Łożyskowanie, mechanizm różnicowy METALCAUCHO 58588



Łożyskowanie, mechanizm różnicowy METALCAUCHO 58588

Producent: METALCAUCHO

Kod produktu: 58588

Jednostka: szt.

Cena: **173** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Łożyskowanie, mechanizm różnicowy METALCAUCHO 58588 (58588), firmy METALCAUCHO

Informacje

- Lokalizacja w aucie: **Oś tylna strona prawa**
- Masa [g]: **1600**
- Twardość (wg Rockwell) [HRC]: **55**
- Średnica wewnętrzna [mm]: **12,2**
- Długość 2 [mm]: **106**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Land
Rover

FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I (L314) , FREELANDER I (L314) , FREELANDER I (L314) , FREELANDER I Soft Top (L314) , FREELANDER I (L314) , FREELANDER I (L314) , FREELANDER I (L314)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

58588 METALCAUCHO łożyskowanie, mechanizm różnicowy METALCAUCHO 58588

Montowane w autach

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

BBFREDLINE	43RV002
BIRTH	52489
BORG BECK	BEM4067
CAUTEX	759791
DYS	71-26320
FARE SA	31489
FIRST LINE	FEM4067
LANDROVER	KHC500080
METALCAUCH	58588
PLYOM	P759791
STC	T458588
TALOSA	61-11719

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone