



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1




image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

93090 NISSENS Turbosprężarka NISSENS 93090



Turbosprężarka NISSENS 93090

Producent: NISSENS

Kod produktu: 93090

Jednostka: szt.

Cena: **1429** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Turbosprężarka NISSENS 93090 (93090), firmy **NISSENS**

Informacje

- Rodzaj urządzenia ładującego: **Turbosprężarka**
- Tryb pracy: **Pneumatyczny**
- Artykuł oraz informacja uzupełniająca: **Z uszczelnieniami**
- Rodzaj chłodzenia: **Chłodzony powietrzem**
- Opcja wyposażenia: **FIRST FIT**
- Materiał: **Aluminium**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Ford

GALAXY I (WGR)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**93090 NISSENS Turbosprężarka NISSENS 93090****Montowane w autach**

Seat	LEON (1M1), IBIZA III (6L1), ALTEA XL (5P5, 5P8), ALHAMBRA (7V8, 7V9), ALHAMBRA (7V8, 7V9), TOLEDO II (1M2), LEON (1M1), ALTEA XL (5P5, 5P8), TOLEDO III (5P2), TOLEDO II (1M2), CORDOBA (6L2), ALTEA (5P1), ALTEA (5P1), LEON (1P1), LEON (1P1)
Skoda	OCTAVIA I (1U2), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA I Combi (1U5), FABIA I (6Y2), FABIA I sedan (6Y3), OCTAVIA I Combi (1U5), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA I nadwozie zamknięte / kombi (1U5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I Combi (6Y5), OCTAVIA I (1U2), SUPERB II (3T4), SUPERB II Kombi (3T5)
Vw	BORA Variant (1J6), BORA Variant (1J6), BORA Variant (1J6), BORA Variant (1J6), BORA I (1J2), BORA I (1J2), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), GOLF IV Variant (1J5), GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1), GOLF IV Variant (1J5), GOLF IV Variant (1J5), TOURAN (1T1, 1T2), GOLF V (1K1), PASSAT B6 (3C2), GOLF PLUS V (5M1, 521), TOURAN (1T1, 1T2), JETTA III (1K2), GOLF V Variant (1K5), POLO IV sedan (9N4), BORA I (1J2), BORA I (1J2), BORA I (1J2), BORA I (1J2), CADDY III Nadwozie pełne/minivan (2KA, 2KH, 2CA, 2CH), CADDY III nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB, 2CB, BORA Variant (1J6), BORA Variant (1J6), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), GOLF IV Variant (1J5), GOLF IV Variant (1J5), NEW BEETLE (9C1, 1C1), GOLF IV (1J1), GOLF IV (1J1), GOLF PLUS V (5M1, 521), POLO (9N_, 9A_), PASSAT B6 Variant (3C5), GOLF V (1K1), GOLF V (1K1)
Audi	A3 (8L1), A3 (8L1), A3 Sportback (8PA), A3 (8L1), A3 (8P1)

[Sprawdź szczegóły](#)**Numer OEN**

ASYSUM	000020050, 000020051, 000030260, 0R24541951, 0R24542321, 0R245423211, 0R24542322, 0R24542323, 0R24542324, 0R24542325, 0R24542326, 0R27136722, 0R27136723, 0R27136724, 0R27136725, 0R27136726, 0R27136732, 0R27136733, 0R27136734, 0R27136735, 0R27136736, 0R27518511, 0R27518512, 0R27518513, 0R27683291, 0R27683311, 0R27683312, 0R353039700006, 0R354399700006, 0R354399700011, 0R354399700017, 0R354399700022, 0R354399700082
AUDI	038253010A, 038253010AV, 038253010AX, 038253010G, 038253010GV, 038253010GX, 038253010S, 038253010SV, 038253010SX, 038253014A, 038253014AV, 038253014AX, 038253016L, 038253016LV, 038253016LX, 038253019A, 038253019AV, 038253019AX, 038253019C, 038253019CV, 038253019CX, 038253019D, 038253019DV, 038253019DX, 038253019N, 038253019NV, 038253019NX, 038253056A, 038253056AV, 038253056AX, 03G253014A, 03G253014E, 03G253014EV, 03G253014EX, 03G253014R, 03G253014RV, 03G253014RX, 03G253016K, 03G253016KV, 03G253016KX, 03G253016L, 03G253016LV, 03G253016LX, 03G253016N, 03G253016NV, 03G253016NX, 1121159, 1135819, 1556571, 6M219G438AA, YM219G438AA, YM219G438BA
AVA	PE7562
BE TURBO	124005, 124005K1, 124005K2, 124005RED, 124005REDK1, 124005REDK2, 124233, 124233K1, 124233RED, 124233REDK1, 125116, 125116K1, 125116K2, 125116RED, 125116REDK1, 125116REDK2, 125310, 125310K1, 125310K2, 125310RED, 125310REDK1, 125310REDK2, 126108, 126108K1, 126108RED, 126108REDK1, 127923, 127923RED, 128682
BH SERVICE	030TC14005000, 030TC14233000, 030TC15116000, 030TC15310000

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**93090 NISSENS Turbosprężarka NISSENS 93090**

Numery OEN	
BORGW 3K	54399700006 , 54399880006 , 54399880017 , 54399880081 , 54399900017
BORGWARNER	54399880017 , 54399880081 , 54399900017
BTS TURBO	T911204 , T911204BL , T911248 , T911248BL , T914200 , T914200BL , T914200BT , T916620 , T916620BL , T916620BT
DELPHI	HRX109 , HRX114 , HRX115 , HRX117 , HRX366
FORD	038253010A , 038253010AV , 038253010AX , 038253010G , 038253010GV , 038253010GX , 038253010S , 038253010SV , 038253010SX , 038253014A , 038253014AV , 038253014AX , 038253016L , 038253016LV , 038253016LX , 038253019A , 038253019AV , 038253019AX , 038253019C , 038253019CV , 038253019CX , 038253019D , 038253019DV , 038253019DX , 038253019N , 038253019NV , 038253019NX , 038253056A , 038253056AV , 038253056AX , 03G253014A , 03G253014E , 03G253014EV , 03G253014EX , 03G253014R , 03G253014RV , 03G253014RX , 03G253016K , 03G253016KV , 03G253016KX , 03G253016L , 03G253016LV , 03G253016LX , 03G253016N , 03G253016NV , 03G253016NX , 1121159 , 1135819 , 1556571 , 1556572 , 6M219G438AA , RE6M219G438AA , YM219G438AA , YM219G438BA
GARRETT	4541955001S , 4542325001S , 4542325002S , 4542325003S , 4542325004S , 4542325005S , 4542325006S , 4542325011S , 4542325014S , 4542329014S , 7136725002S , 7136725003S , 7136725004S , 7136725005S , 7136725006S , 7136725007S , 7136729007S , 7136735002S , 7136735003S , 7136735004S , 7136735005S , 7136735006S , 7136735007S , 7136739007S , 7683290001 , 7683295001S , 7683295003S , 7683299001S , 7683299003S , 7683310001 , 7683310002 , 7683315001S , 7683315002S , 7683315003S , 7683319003S
INTEC SARL	221900056 , 221900066
JPG	1117401100 , 1117401700 , 1117404800
LUCAS	LTRPA4542322
MAG	807101002200 , 807101002300
MAHLE	030TA14233000 , 030TA14233010 , 030TA15116000 , 030TA15116010 , 030TA15310000 , 030TA15310010 , 030TA16108000 , 030TA17923000 , 030TA19003000 , 030TC14005000 , 030TC14233000 , 030TC15116000 , 030TC15310000 , 030TC16108000 , 030TC17923000 , 030TL14233000 , 030TL15116010 , 030TL15116020 , 030TL15310000 , 030TL15310010 , 030TL15310020 , 030TL15310030 , 030TM14233000 , 030TM15116000 , 030TM15310000 , 030TM16108000 , 030TM17923000 , 030TO14233100 , 030TO15310100 , 030TO15310110
MOTAIR	101980 , 101983 , 101987 , 101988 , 104746 , 333245 , 333295 , 333296 , 333532 , 334034 , 334746 , 600019 , 600020 , 600021 , 600022 , 600023 , 600152 , 600153 , 600154 , 600232 , 600296 , 660019 , 660020 , 660021 , 660022 , 660023 , 660152 , 660153 , 660154 , 660232 , 660296
RCAFRANCE	RCA4542321 , RCA7136722 , RCA7136732

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**93090 NISSENS Turbosprężarka NISSENS 93090**

Numery OEN	
SCHLUTTER	17201035 , 17205180 , 17205995
SEAT	038253010A , 038253010AV , 038253010AX , 038253010G , 038253010GV , 038253010GX , 038253010S , 038253010SV , 038253010SX , 038253014A , 038253014AV , 038253014AX , 038253016L , 038253016LV , 038253016LX , 038253019A , 038253019AV , 038253019AX , 038253019C , 038253019CV , 038253019CX , 038253019D , 038253019DV , 038253019DX , 038253019N , 038253019NV , 038253019NX , 038253056A , 038253056AV , 038253056AX , 03G253014A , 03G253014E , 03G253014EV , 03G253014EX , 03G253014R , 03G253014RV , 03G253014RX , 03G253016K , 03G253016KV , 03G253016KX , 03G253016L , 03G253016LV , 03G253016LX , 03G253016N , 03G253016NV , 03G253016NX , 1121159 , 1135819 , 1556571 , 6M219G438AA , YM219G438AA , YM219G438BA
SIDAT	49016 , 49017
SKODA	038253010A , 038253010AV , 038253010AX , 038253010G , 038253010GV , 038253010GX , 038253010S , 038253010SV , 038253010SX , 038253014A , 038253014AV , 038253014AX , 038253016L , 038253016LV , 038253016LX , 038253019A , 038253019AV , 038253019AX , 038253019C , 038253019CV , 038253019CX , 038253019D , 038253019DV , 038253019DX , 038253019N , 038253019NV , 038253019NX , 038253056A , 038253056AV , 038253056AX , 03G253014A , 03G253014E , 03G253014EV , 03G253014EX , 03G253014R , 03G253014RV , 03G253014RX , 03G253016K , 03G253016KV , 03G253016KX , 03G253016L , 03G253016LV , 03G253016LX , 03G253016N , 03G253016NV , 03G253016NX , 1121159 , 1135819 , 1556571 , 6M219G438AA , YM219G438AA , YM219G438BA
TMI	PA4542322 , TG7136722 , TG7683312
TURBORAIL	90000029000
TURBOSHOET	1101166
VAICO	V100911 , V108307 , V108308
VEGE	08351914 , 59331972 , 59331973 , 59332273
VW	038253010A , 038253010AV , 038253010AX , 038253010G , 038253010GV , 038253010GX , 038253010S , 038253010SV , 038253010SX , 038253014A , 038253014AV , 038253014AX , 038253016L , 038253016LV , 038253016LX , 038253019A , 038253019AV , 038253019AX , 038253019C , 038253019CV , 038253019CX , 038253019D , 038253019DV , 038253019DX , 038253019N , 038253019NV , 038253019NX , 038253056A , 038253056AV , 038253056AX , 038253056K , 03G253014A , 03G253014E , 03G253014EV , 03G253014EX , 03G253014R , 03G253014RV , 03G253014RX , 03G253016K , 03G253016KV , 03G253016KX , 03G253016L , 03G253016LV , 03G253016LX , 03G253016N , 03G253016NV , 03G253016NX , 1121159 , 1135819 , 1556571 , 6M219G438AA , YM219G438AA , YM219G438BA

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pliParto Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone