

38429 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38429



Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38429

Producent: NRF

Kod produktu: 38429

Jednostka: szt.

Cena: **226** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38429 (38429), firmy **NRF**

Informacje

- Ograniczenia producenta: **DELPHI**
- ID kompresora: **6CVC140**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

38429 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38429

Numery OEN	
ACAUTO	AC02DL03
AKS DASIS	851651N , 851681N , 852449N
AUDI	1K0820803E , 1K0820803F , 1K0820803G , 1K0820803H , 1K0820803J , 1K0820803K , 1K0820803L , 1K0820803N , 1K0820803P , 1K0820803Q , 1K0820803QX , 1K0820803S , 1K0820803SX , 1K0820803T , 1K0820808B , 1K0820808BX , 1K0820808FX , 1K0820859C , 1K0820859D , 1K0820859E , 1K0820859F , 1K0820859M , 1K0820859Q , 1K0820859QX , 1K0820859S , 1K0820859SX , 2E0820803A , 2E0820803B , 2E0820803C , 2E0820803D , 2E0820803G , 5N0820803A , 5N0820803E , 5N820803A , 5N820803B , 5N820803H , 5Q0820803H , 5Q0820803L , 685561 , 8E0260805AS
AVA	AIAK029 , AIAK349 , AIK029 , AIK349 , VNAK220 , VNK220 , VNK284 , VNK341 , VWAK220 , VWAK258 , VWAK266 , VWAK285 , VWAK298 , VWAK302 , VWK220 , VWK258 , VWK266 , VWK285 , VWK298 , VWK302
Airstal	100199 , 100293 , 100442 , 100725 , 100744 , 100887 , 100918 , 101042 , 101082 , 101522 , 103180 , 103289 , 103302 , 103729 , 103766 , 103869 , 103967 , 104239 , 104397 , 104523 , 104562 , 104620 , 104675 , 104676 , 104677 , 24381 , 25477 , 35704
DELPHI	01140562 , 01140562M , 011411691 , 01141227CZ , 01141716 , CS10097 , CS20089 , CS20529 , CS8622011B1 , TSP0155358 , TSP0155362 , TSP0155372 , TSP0155465 , TSP0155472 , TSP0155997 , TSP0155999 , TSP0156103M , TSP0156160M
DRI	700510123 , 700510535 , 7005110000 , 700511396
ELSTOCK	510123 , 510535 , 511000
FRIGAIR	52180028 , 92010952 , 92020073 , 92020257 , 92030056 , 92052054 , 93020073 , 94020073
HELLA	8FK351006171 , 8FK351105231 , 8FK351105711 , 8FK351135421 , 8FK351135921 , 8FK351136061 , 8FK351316141 , 8FK351316461 , 8FK351316641 , 8FK351316961 , 8FK351322011 , 8FK351322741
LUCAS	ACP1 , ACP634
LUCAS_ELEC	ACP01099 , ACP01495 , ACP1 , ACP222 , ACP634
MAG	359002000340 , 359002001830
MAHLE	ACP1 , ACP1000P , ACP1000S , ACP1001P , ACP1002P , ACP1148000P , ACP1148000S , ACP364000P , ACP364000S , ACP6000P , ACP6000S , ACP6001P , ACP6002P
NISSENS	89020 , 890337 , 890396 , 890607 , 890632 , 890633 , 89211

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

38429 NRF Zawór regulacyjny, kompresor NRF 38429

Numery OEN	
SANDEN	PXE161615A
SEAT	1K0820803E, 1K0820803F, 1K0820803G, 1K0820803H, 1K0820803J, 1K0820803K, 1K0820803L, 1K0820803N, 1K0820803P, 1K0820803Q, 1K0820803QX, 1K0820803S, 1K0820803SX, 1K0820803T, 1K0820808B, 1K0820808BX, 1K0820808FX, 1K0820859C, 1K0820859D, 1K0820859E, 1K0820859F, 1K0820859M, 1K0820859Q, 1K0820859QX, 1K0820859S, 1K0820859SX, 2E0820803A, 2E0820803B, 2E0820803C, 2E0820803D, 2E0820803G, 8E0260805AS
SKODA	1K0820803E, 1K0820803F, 1K0820803G, 1K0820803H, 1K0820803J, 1K0820803K, 1K0820803L, 1K0820803N, 1K0820803P, 1K0820803Q, 1K0820803QX, 1K0820803S, 1K0820803SX, 1K0820803T, 1K0820808B, 1K0820808BX, 1K0820808FX, 1K0820859C, 1K0820859D, 1K0820859E, 1K0820859F, 1K0820859M, 1K0820859Q, 1K0820859QX, 1K0820859S, 1K0820859SX, 2E0820803A, 2E0820803B, 2E0820803C, 2E0820803D, 2E0820803G, 8E0260805AS
TEAMEC	8629612, 8629703, 8629704, 8629705
THERMOTEC	KTT060034
TMI	AC00124, AC00537, AC01002, AC01399
VEMO	V15150049
VW	1K0820803E, 1K0820803F, 1K0820803G, 1K0820803H, 1K0820803J, 1K0820803K, 1K0820803L, 1K0820803N, 1K0820803P, 1K0820803Q, 1K0820803QX, 1K0820803S, 1K0820803SX, 1K0820803T, 1K0820808B, 1K0820808BX, 1K0820808FX, 1K0820859C, 1K0820859D, 1K0820859E, 1K0820859F, 1K0820859M, 1K0820859Q, 1K0820859QX, 1K0820859S, 1K0820859SX, 2E0820803A, 2E0820803B, 2E0820803C, 2E0820803D, 2E0820803G, 8E0260805AS
Sprawdź szczegóły	

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone