



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown
22 884 65 45



image not found or type unknown
bok@iparts.pl

ECP-PL-022 NTY Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-PL-022



Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-PL-022

Producent: NTY

Kod produktu: ECP-PL-022

Jednostka: szt.

Cena: **53** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

Specyfikacja części

Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-PL-022 (ECP-PL-022), firmy **NTY**

Informacje

- Numer seryjny: **ECP-PL-022**

Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Opel	GT kabriolet (M07) , INSIGNIA A (G09) , ANTARA A (L07) , ANTARA A (L07) , INSIGNIA A sedan (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09) , INSIGNIA A sedan (G09) , INSIGNIA A Sports Tourer (G09)
Saab	9-5 (YS3G)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ECP-PL-022 NTY** Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-PL-022

Montowane w autach

Chevrolet HHR , CAPTIVA (C100, C140) , CAPTIVA (C100, C140) , HHR , HHR[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

AUTLOG	AS4681
BLUEPRINT	ADG07264
BREMI	60002
DELPHI	SS10952
ERA	551221 , 551221A
FISPA	83.587
GAUSS	GS9245
GEBE	9 2143 1
GM	12577245 , 12674704
HOFFER	7517684
INTERMOTOR	17231
KAVO PARTS	ECA-1009
KAWE	8855 80115 , 885580115
LUCAS	SEB5047
MEATDORIA	87684

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711**www.iparts.pl**Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

**ECP-PL-022 NTY** Czujnik pozycji wałka rozrządu NTY ECP-PL-022

Numery OEN	
MOBILETRON	CS-U033
MOTAQUIP	LVCP348
NGK	81474
OPEL	48 03 133
OSSCA	08303 , 8303
QF	QF93A00025
RIDEX	3946S0143
SIDAT	83.587
Stark	SKSPS-0370144
TOPRAN	208 831 , 208831
TRISCAN	8855 24141 , 8855 80115 , 885580115
WE PARTS	410570595
WILMINK	WG1408477 , WG1494402 , WG1796472

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711www.iparts.plCopyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone