



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## KLP-HY-514 NTY Łożysko koła NTY KLP-HY-514



### Łożysko koła NTY KLP-HY-514

Producent: NTY

Kod produktu: KLP-HY-514

Jednostka: szt.

Cena: **47** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Łożysko koła NTY KLP-HY-514 (KLP-HY-514), firmy **NTY**

#### Informacje

- Szerokość [mm]: **18,3**
- Szerokość 2 [mm]: **18**
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: **65,1**
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: **34,9**
- Szerokość 1 [mm]: **17,5**
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: **50**
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: **21,4**
- Numer seryjny: **KLP-HY-514**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

#### Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

#### Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**KLP-HY-514 NTY** łożysko koła NTY KLP-HY-514

<b>Mitsubishi</b>	L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) , L400 Skrzynia (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) , L400 Skrzynia (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) , L 300 III Platforma / podwozie (P1_T) , L200 (K7_T, K6_T) , L 300 / DELICA II Autobus (LO3_P/G, L0_2P) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 III Autobus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) , L 300 / DELICA II Skrzynia (L03_P) , L 300 / DELICA II Skrzynia (L03_P) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 300 III Skrzynia (P0_V, P1_V, P2_V) , L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) , L 300 / DELICA II Platforma / podwozie (L03_P) , L 300 / DELICA II Platforma / podwozie (L03_P) , L 300 III Platforma / podwozie (P1_T) , L400 Autobus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) , L200 (K7_T, K6_T) , L200 (K7_T, K6_T)
<b>Hyundai</b>	H100 Autobus (P) , H100 Autobus (P) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H100 Platforma / podwozie , H100 Platforma / podwozie , H-1 Platforma / podwozie , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , H100 Autobus (P) , H100 Autobus (P) , H100 Autobus (P) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 Skrzynia (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H-1 / STAREX Autobus (A1) , H100 Platforma / podwozie (HR) , H100 Platforma / podwozie , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia , H100 Skrzynia
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEM	
<b>A.B.S.</b>	200123 , 201208
<b>AUGRO</b>	5188205/8
<b>AUTOMOTIVE</b>	ABK1066
<b>BENDIX</b>	050097B
<b>BLUEPRINT</b>	ADC48219 , ADC48225C , ADG08221 , WBK942
<b>BRT</b>	BRT BEARINGS1066
<b>CORTECO</b>	19019602
<b>DELPHI</b>	BK942
<b>DELTA</b>	AWB307
<b>DOYEN</b>	951708

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Dane spółki

www.iparts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone

**KLP-HY-514 NTY** łożysko koła NTY KLP-HY-514

Numery OEN	
FAG	713619300
FIRST LINE	FBK355
FLENNOR	FR940697
GSP	GK1369
HBJAKOPART	J4700503 , J4701012 , J4705006 , J4705016 , J4709005
HHESS H_R	ABK1066
HYUNDAI	51701-44030 , 5170144030 , 51703-4A000 , 517034A000 , 517504F000 , 51830-04451 , 51830-14300 , 5183004451 , 5183014300 , 5183044000
IRB	K-12/09
KLOTZ	19/30
MEYLE	32-14 650 0002
MITSUBISHI	MB109564 , MB109565 , MB633086 , MB633087 , MF472088 , MT141128 , MT141132
MOOG	MI-WB-11920
MOTAQUIP	VBK347
NIPPARTS	J4700503 , J4705006 , J4705016
NK	753004
NPS	M470I21
OPTIMAL	951708
PEX	160305

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## KLP-HY-514 NTY łożysko koła NTY KLP-HY-514

Numery OEN	
QUINTON HA	QWB692
RHIAG	10550312 , 682749
RUV	4034
SKF	VKBA1369
SNR	R14034
SPIDAN	26333
TIMKEN	74287 , EK74287 , K81209
TRISCAN	853042105
WERTH	7204

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone