

BP551 QUINTON HAZELL Klocki hamulcowe - komplet QUINTON HAZELL BP551



Klocki hamulcowe - komplet QUINTON HAZELL BP551

Producent: QUINTON HAZELL

Kod produktu: BP551

Jednostka: szt.

Cena: **88** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)

[Kup część](#)

Specyfikacja części

Klocki hamulcowe - komplet QUINTON HAZELL BP551 (BP551), firmy QUINTON HAZELL

Informacje

- Szerokość [mm]: **137,2**
- Wysokość [mm]: **54,3**
- Grubość [mm]: **17,00**
- Styk ostrzegawczy o zużyciu: **Z akustycznym czujnikiem zużycia**
- Długość złącza ostrzegawczego [mm]: **27**

Opinie o produkcie



[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

Montowane w autach

Ssangyong

KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO Cabrio (KJ) , MUSSO (FJ) , MUSSO (FJ) , MUSSO (FJ) , KORANDO Cabrio (KJ) , KORANDO Cabrio (KJ) , MUSSO (FJ) , MUSSO (FJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO (KJ) , KORANDO Cabrio (KJ) , KORANDO Cabrio (KJ) , KORANDO Cabrio (KJ) , KORANDO Cabrio (KJ)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

BP551 QUINTON HAZELL Klocki hamulcowe - komplet QUINTON HAZELL BP551

Montowane w autach

Hyundai	LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), COUPE I (RD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), MATRIX (FC), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), SONATA II (Y-2), SONATA III (Y-3), MATRIX (FC), MATRIX (FC), LANTRA I (J-1), LANTRA I (J-1), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), LANTRA II Kombi (J-2), COUPE I (RD), COUPE I (RD), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), LANTRA II (J-2), ELANTRA III sedan (XD), ELANTRA III (XD), ELANTRA III (XD), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA II (Y-2), SONATA III (Y-3), SONATA III (Y-3), SONATA IV (EF), SONATA IV (EF)
Kia	JOICE (MTE1P), MAGENTIS (GD, MS), JOICE (MTE1P), MAGENTIS (GD, MS)
Daewoo	MUSSO (FJ), MUSSO (FJ), MUSSO (FJ), MUSSO (FJ)

[Sprawdź szczegóły](#)

Numery OEN

A.P.	LP606
ALLIED N	ADB3227
APEC	PAD1203 , PAD1321 , PAD1395 , PAD1504 , PAD719 , PAD983 , PAD991
ATE	13.0460-5933.2
BENDIX	572347B
BORG BECK	BBP1494 , BBP1658
BOSCH	0 986 424 215
BRAKE ENG	PA747
BRAKE FIT	PD3597
DAEWOO	48130-05010 , 48130-05011 , 4813005010 , 4813005011 , 4813008150
DELPHI	LP606

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

BP551 QUINTON HAZELL Klocki hamulcowe - komplet QUINTON HAZELL BP551

Numery OEN	
DON	PCP1461
FERODO	FDB1737 , FDB600
FIRST LINE	FBP3111
FMSI	7329-D449
FREI	010 870 170 0007
FTE	BL1382A2
HBJAKOPART	J3600502 , J3601042 , J3601055
HYUNDAI	58101-17A00 , 58101-28A00 , 58101-28A20 , 58101-29A00 , 58101-29A10 , 58101-29A20 , 58101-29A30 , 58101-29A31 , 58101-29A40 , 58101-29A50 , 58101-29A70 , 58101-29A80 , 58101-29A90 , 58101-29B00 , 58101-2DA20 , 58101-33A00 , 58101-33C00 , 58101-34A10 , 58101-34A20 , 58101-34A21 , 58101-35A10 , 58101-38A00 , 58101-38A20 , 58101-38A30 , 58101-38A40 , 58101-38A50 , 58101-38A60 , 58101-390S0 , 58101-39A00 , 5810117A00 , 5810128A00 , 5810128A20 , 5810129A00 , 5810129A10 , 5810129A30 , 5810129A40 , 5810129A70 , 5810133A00 , 5810133C00 , 5810134A10 , 5810134A20 , 5810134A21 , 5810135A10 , 5810138A70 , 5810138A90
ICER	180877 , 181267
ITALI	28A2058101 , 29A1058101 , 33C0058101 , 35A1058101 , 3CA2058101 , 3CA8058101 , 8150481300 , M2A0258101
JURATEK	JCP1737 , JCP600
JURID	572339J , 572347J
KIA	5 810 13 CA20 , 5 810 1M 2A02 , 5 810 1M 2A04 , 58101-29A70 , 58101-3CA20 , 58101-3CA80 , 58101-M2A02 , 58101-M2A04 , 581013CA20 , 581013CA80 , 58101M2A02 , 58101M2A04
LPR	05P348
MIN	MDB1488 , MDB2351
MOTAQUIP	VXL645

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone

BP551 QUINTON HAZELL Klocki hamulcowe - komplet QUINTON HAZELL BP551

Numery OEN	
NIPPARTS	J3600502 , J3601042 , J3601055
NISSA	41060-0C890 , 41060-3C490 , 41060-48R91 , 41060-79E90 , 41060-79E92 , 41060-G8191 , 410600C890 , 410603C490 , 4106048R91 , D1060-3C490 , D1060-79E92
NK	222252 , 223401
PAGID	T3041
RAYBESTOS	D449
REMSA	0318.05 , 0318.06 , 0318.12 , 0318.22 , 0318.32 , 0318.42 , 0318.52 , 0318.82 , 0350.02
RENAU	86 60 004 639 , 86 71 016 548
ROADHOUS	2318.05 , 2318.06 , 2318.12 , 2318.22 , 2318.32 , 2318.42 , 2318.52 , 2318.82 , 2350.02
SBS	1501222252 , 1501223401
SSANG	48130-05000 , 48130-05011 , 48130-05012 , 4813008050 , 4813008150 , 4813008151 , 4813008152
TEXTAR	21526 170 0 5 , 2152601 , 21725 170 0 5 , 21725 170 0 5 T4047 , 2172501
TRISCAN	8110 18012 , 8110 43003 , 8110 43005 , 8110 43012 , 8110 43015
TRW	GDB3101 , GDB3169 , GDB3211 , GDB895

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:
22 884 65 45

e-mail: handlowy@iparts.pl

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.
ul. Szeligowska 48B,
05-850 Szeligi
Warszawa Bemowo
NIP: 5242878832
Regon: 382151711

www.iparts.pl

Copyright © Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone