



image not found or type unknown

Sklep z częściami samochodowymi nr 1



image not found or type unknown  
22 884 65 45



image not found or type unknown  
bok@iparts.pl

## VKM 26056 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 26056



Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 26056

Producent: SKF

Kod produktu: VKM 26056

Jednostka: szt.

Cena: **105** zł z VAT/szt.

Cena i dostępność może ulec zmianie

[Sprawdź aktualną cenę online »](#)



image not found or type unknown

### Specyfikacja części

Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 26056 (VKM 26056), firmy **SKF**

### Informacje

• Średnica [mm]: **60**

• Szerokość [mm]: **34**

### Opinie o produkcie



image not found or type unknown

[Sprawdź opinie o części innych klientów](#)

### Montowane w autach

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy **iParts.pl**

Sprzedaż części i infolinia:  
**22 884 65 45**

e-mail: **handlowy@iparts.pl**

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

**www.iparts.pl**

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



## VKM 26056 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 26056

<b>Volvo</b>	S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), V70 III (135), V70 III (135), XC60 II (246), XC60 II (246), XC40 (536), XC40 (536), XC40 (536), XC40 (536), XC70 II (136), XC60 I SUV (156), V40 liftback (525, 526), XC90 II (256), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), S90 II (234), V40 liftback (525, 526), V40 liftback (525, 526), S90 II (234), S90 II (234), S90 II (234), XC60 II (246), XC60 II (246), XC60 II (246), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 I (155, 157), V60 II (225, 227), V60 I (155, 157), V60 II Cross Country (227), V60 II Cross Country (227), V90 II Cross Country (236), V90 II Cross Country (236), V60 II (225, 227), S60 II (134), S60 II (134), S60 II (134), S80 II (124), XC60 I SUV (156), V70 III (135), S90 II (234), S90 II (234), XC60 II (246), XC90 II (256), XC90 II (256), XC90 II (256), XC90 II (256), XC90 II (256), V90 II Kombi (235, 236), XC60 II (246), XC60 II (246), XC40 (536), XC40 (536), XC60 I SUV (156), V40 liftback (525, 526), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), V90 II Kombi (235, 236), S90 II (234), S90 II (234), V40 Cross Country (526), V60 II (225, 227), V60 II (225, 227), V60 II (225, 227), V60 I Cross Country (157), V60 II Cross Country (227), V90 II Cross Country (236)
<a href="#">Sprawdź szczegóły</a>	

Numery OEM	
ABA AUTOMO	YP700888
AIRTEX	ID-0096
AUTEX	655298
AUTOKIT	03.82122
CONTI	V59005
DAYCO	ATB2790
FAI/ADL	T9842
FEBI	175735
GATES	T42326
GK	655298
HEPU	15-4293
INA	532 0888 10

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone



Sklep z częściami samochodowymi nr 1



22 884 65 45



bok@iparts.p

## VKM 26056 SKF Rolka kierunkowa, prowadząca paska rozrządu SKF VKM 26056

Numery OEN	
Litens	9001106
OPTIMAL	0-N2549
QUINTON HA	0-N2549
RUV	542824
SALER	T5824
SWAG	33 10 3051
VOLVO	31316581 , 31401333

[Sprawdź szczegóły](#)

Niniejszy PDF nie stanowi obowiązującej oferty

Sklep internetowy iParts.pl

Sprzedaż części i infolinia:  
22 884 65 45

e-mail: [handlowy@iparts.pl](mailto:handlowy@iparts.pl)

Dane spółki

iParto Sp.z o.o.  
ul. Szeligowska 48B,  
05-850 Szeligi  
Warszawa Bemowo  
NIP: 5242878832  
Regon: 382151711

[www.iparts.pl](http://www.iparts.pl)

Copyright © Sp. z o.o.  
Wszelkie prawa zastrzeżone